

有关拆解建筑吊篮行业潜规则注册建筑师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E6_9C_89_E5_85_B3_E6_8B_86_E8_c57_645876.htm 南京一建筑工地吊篮从空中掉落，致使两民工死亡，出事原因可能为连接吊篮和塔吊的钢筋绳断裂。钢筋绳断裂是否为质量原因？建筑用吊篮市场情况如何？质量怎样？带着这些问题，本报记者采访了10余家生产、租赁企业。意外的是这些厂家基本不愿意多谈。一位不愿意透露姓名的业内人士向记者透露了原因。行业潜规则之一 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com