

2009年注册安全工程师生产技术练习题（十三）安全工程师
考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E6_B3_A8_c62_645491.htm

第 1 题 控制器阻力大小设计不合理而最易导致的控制器操作错误是（ ）。A．置换错误 B．调节错误 C．逆转错误 D．无意中引发错误（百考试题注册安全工程师）【正确答案】：D

第 2 题 电石和石灰是（ ）。A．易燃物品 B．遇湿易燃物品 C．氧化剂 D．有毒品【正确答案】：B

第 3 题 在下列绝缘安全工具中，属于辅助安全工具的是（ ）。把安全工程师站点加入收藏夹 A．绝缘棒 B．绝缘挡板 C．绝缘靴 D．绝缘夹钳【正确答案】：C

第 4 题 工作压力为0.5mpa的锅炉，其压力表的表盘刻度极限值最好选用（ ） A．0.6mpa B．1.0mpa C．1.6mpa D．1.8mpa【正确答案】：B

第 5 题 在剪切作业中，影响安全的因素有（ ）。（百考试题注册安全工程师） A．光线强度 B．湿度变化 C．以上两项都能影响 D．以上都不能影响【正确答案】：C

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com