

安全工程师安全生产技术预测试题（十二）安全工程师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_AE_89_

[E5_85_A8_E5_B7_A5_E7_c62_645540.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_AE_89_E5_85_A8_E5_B7_A5_E7_c62_645540.htm) 第56题 蒸气锅炉的规格用锅炉的（ ）及蒸气参数表示，热水锅炉的规格用锅炉的（ ）及热水参数表示。

A．供热量、蒸发量 B．蒸发量、供热量 C．容量、供热量 D．蒸发量、容量【正确答案】：B

第57题 甲苯的危害性是指（ ）。A．易燃、有毒性 B．助燃性 C．刺激性【正确答案】：A

第58题 过电流继电器的返回系数（ ）。A．小于1 B．大于1 C．等于1【正确答案】：A

第59题 设备内作业安全要点错误的是（ ）A．设备内作业必须办理“设备内安全作业证”，并要严格履行审批手续B．

进入有腐蚀、窒息、易燃易爆、有毒物料的设备内作业时，必须按规定佩戴合适的个体防护用品、器具。设为首页 C．

在设备内动火，必须按规定办理动火证和履行规定的手续分析测定空气中有毒有害气体和氧含量，有毒有害气体含量不得

超过《工业企业设计卫生标准》（GBZ12002）中规定的最高容许浓度，把安全工程师站点加入收藏夹氧含量应为18%

~ 22%。D．应有足够的照明，设备内照明电压应不大于50v，在潮湿容器、狭小容器内作业应小于等于36v，灯具及电动

工具必须符合防潮、防爆等安全要求。【正确答案】：D

第60题 尾部烟道二次燃烧事故主要发生在（ ）锅炉上。A．燃煤 B．燃油 C．燃气 D．煤粉【正确答案】：B

百考试题注册安全工程师 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。

详细请访问 www.100test.com