

09年安全工程师安全生产技术预测练习(17)安全工程师考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_09\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_AE\\_89\\_E5\\_85\\_c62\\_645851.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_09_E5_B9_B4_E5_AE_89_E5_85_c62_645851.htm)

1. 天然气集输管线放空时，易发生操作事故，下列操作方法，正确的是( )。A. 先点火后放空，在放空管口火焰高度降到1m以下时，立即关闭放空阀，以避免负压吸入空气B. 先放空后点火，在放空管口火焰高度降到1m以下时，立即关闭放空阀，以避免负压吸入空气C. 先点火后放空，在放气管口火焰高度10m时，立即关闭放空阀，以避免负压吸入空气D. 先放空后点火，在放空管口火焰高度10m时，立即关闭放空阀，以避免负压吸入空气
2. 关于原油集输站、集输管道防火、防爆的基本要求，下列说法中，不正确的是( )。来源：考试大A. 机动车辆进入生产区、其排气管应装有阻火器B. 在生产区从事施工的职工，应穿戴防静电工作服、安全鞋和使用防爆工具C. 集输泵房、集输罐区应装有可燃气体浓度报警器D. 生产区域内应种植树木和草皮
3. 输气站场应设置防雷防静电设施，独立避雷针防雷接地装置冲击接地电阻不应大于( ) $\Omega$ 。本文来源:百考试题网A. 4B. 10C. 15D. 30
4. 化工企业大型设备停车操作的顺序是( )。A. 卸压、降温、排净B. 增压、降温、排净C. 排净、卸压、增温D. 增压、排净、增温
5. 在一些可能产生缺氧的场所，特别是人员进入设备作业时，必须进行氧含量的监测，氧含量低于( )时，严禁入内，以免造成缺氧窒息事故。本文来源:百考试题网A. 14%B. 16%C. 18%D. 20%
6. 下列各组工伤事故，全都是锻造生产容易发生的工伤事故的是( )。A. 机械伤害、车辆伤害、电气伤害B. 机械伤害、

烫伤、射线伤害C. 机械伤害、烫伤、电气伤害D. 高处坠落、烫伤、电气伤害7. 在线电压380V的接地系统中，一般要求工作接地电阻不超过() $\Omega$ 。A. 16B. 12C. 8D. 48. 异步电动机电源线路上熔断器的额定电流按电动机额定电流的1.5~2.5倍选取，其安全作用是实现()保护。www.Examda.CoM考试就到百考试题A. 短路B. 缺相C. 漏电D. 过载9. (略) 10. 爆炸危险品生产厂房和库房在平面布置上，最好呈()。采集者退散A. 凹形B. 凸形C. L形D. 简单矩形1. A 2. D 3. B 4. A 5. C 6. C 7. D 8. A 9. (略) 10. D 百考试题相关新闻：09年安全工程师安全生产技术预测练习(16) 把安全工程师设为首页，尽情收藏你的好资料！2009年注册安全工程师网络辅导招生简章！！！更多信息请访问：百考试题安全工程师网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)