

2009年安全工程师考试中一般安全知识汇总安全工程师考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_AE\\_89\\_c62\\_645872.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_AE_89_c62_645872.htm)

**安全生产十大禁令**

- 1、安全教育和岗位技术考核不合格者，严禁独立顶岗操作。
- 2、不按规定着装或班前饮酒者，严禁进入生产岗位或施工现场。
- 3、不戴好安全帽，严禁进入检修，施工现场或交叉作业现场。
- 4、未办理安全作业票及不系安全带者，严禁高处作业。
- 5、未办理安全作业票，严禁进入塔、容器、罐、油舱、反应器、下水井、电缆沟等有毒、有害、缺氧场所作业。
- 6、未办理维修工作票，严禁拆卸停用的与系统联通的管道、机泵等设备。
- 7、未办理电气作业“三票”，严禁电气施工作业。
- 8、未办理施工破土工作票，严禁破土施工。
- 9、机动设备或受压容器的安全附件，防护装置不齐全好用，严禁启动使用。
- 10、机动设备的转动部件，在运转中擦洗或拆卸。

**防火防爆十大禁令**

- 1、严禁在厂内吸烟及携带火种和易燃易爆、有毒、易腐蚀物品入厂。
- 2、严禁未按规定办理用火手续，在厂内进行施工用火或生活用火。
- 3、严禁穿带易产生静电的服装进入油气区工作。
- 4、严禁穿带铁钉的鞋进入油气区及易燃易爆装置。
- 5、严禁用汽油、易挥发溶剂擦洗设备、衣物、工具及地面等。
- 6、严禁未经批准的各种机动车辆进生产装置、罐区及易燃易爆区。
- 7、严禁就地排放易燃易爆物料及化学危险品。
- 8、严禁在油气区内用黑色金属或易产生火花的工具敲打、撞击和作业。
- 9、严禁堵塞消防通道及随意挪用或损坏消防设施。
- 10、严禁损坏厂内各类的防爆设施。

**防止中毒窒息十条规定**

- 1、有毒作业，有窒息危险岗位人

员，必须进行防毒急救安全知识教育。 2、工作环境(设备、容器、井下、地沟)氧含量必须达到20%以上，毒害物质浓度符合国家安全规定时，方能进行工作。 3、在有毒场所作业时，必须佩带防护用具必须有专人监护。 4、进入缺氧或有毒气体设备内作业时，应将其相通的管道加盲板隔绝。 5、在有毒或有窒息危险的岗位，要制订防救措施和设置相应的防护用(器)具。 6、对有毒有害场所的浓度情况，要定期检测，使它符合国家标准。 7、对各类有毒物品和防毒器具必须有专人管理，并定期检查。 8、对生产和散发有毒物质的工艺设备、机动设备，监护仪器(如易燃、易爆气体的报警器)要加强维护，定期检查。 9、发生人员中毒、窒息时，处理及救护要及时正确。 10、健全有毒有害物质管理制度并严格执行，长期达不到规定卫生标准的作业场所，应停止

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)