

数控龙门加工中心操作规程安全工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_\\_E6\\_95\\_B0\\_E6\\_8E\\_A7\\_E9\\_BE\\_99\\_E9\\_c62\\_645927.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E6_95_B0_E6_8E_A7_E9_BE_99_E9_c62_645927.htm) 1. 操作者应熟悉、掌握机器的性能与特性。保证紧急停止开关在紧急状况发生时，能快速有效的发挥作用，避免发生伤害事故。 2. 按规定穿戴好劳动防护用品，严禁戴手套操作。 3. 设备工作时，切勿以潮湿的手接触电子开关，以免受电击。不准用手触及任何运动部件。 4. 不得将工具或非加工工件放置在机器或移动物体上。 5. 机器旁的电脑桌或工作桌必须坚固，不得将其放置在移动件上。来源：[www.examda.com](http://www.examda.com) 6. 上下工件时，应先停止机器运转，并注意工件与刀具间保持适当距离。机器运转中，请勿任意打开前门及左右护盖以免人员受伤。 7. 刀具完成设定后，请先以DRY 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)