

2010年《机电设备评估基础》第一章预习(4)资产评估师考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E3\\_80\\_8A\\_c47\\_646007.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E3_80_8A_c47_646007.htm) id="dto" class="mar10">

3、钢的牌号分类。(1)普通碳素结构钢。屈服点拼音字头Q、屈服极限值(单位MPa)质量等级符号、脱氧方法符号四部分组成。质量等级四级A、B、C、D表示。百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com)百考试题论坛 脱氧方法以F、b、Z、TZ分别表示沸腾钢、半镇静钢、镇静钢、特殊镇静钢、例，Q235AF表示屈服极限235MPa、质量等级A、沸腾钢。(2)优质碳素结构钢。用两位数字表示含碳量为万分之几。如45钢，指含碳量为0.45% 45Mn，指锰的含量较高，0.7%~1.2% (3)碳素工具钢。含碳量0.65%~1.35% T 数字如T8，含碳量为0.8%。T8A，指高级优质碳素工具钢。(4)合金结构钢两位数字合金元素符号 数字如：12GrNi3钢，指含碳量0.12%，含Gr小于1.5%，平均含Ni3% (5)合金工具钢含碳量大于等于1%时不注.小于1%时以千分之几表示。4、铸铁：分为灰口铸铁、球墨铸铁、蠕墨铸铁、可锻铸铁四种。特点：脆性大，抗压强度是抗拉强度的3~5倍，耐蚀性好于钢，成本低，铸造性好，减振性能好，可制成形状复杂的零件。牌号HT后加强度数字。例：HT150，表示抗拉强度为150 MPa 球墨铸铁：含球状石墨。特点：强度、塑性、韧性比灰口铸铁好，延展性、耐磨性较高，减振性、耐磨性、切削性能、铸造性均优于钢。牌号：QT表示，例QT500-7表示最低抗拉强度为500 MPa，最小伸长率7% (二)有色金属 非铁金属及合金。铜合金。黄铜、锡青铜、铝青铜、铍青铜及白铜。2010年注

册资产评估师考前网上辅导全面招生辅导科目 (2010年新版)  
主讲老师课时价格试听报名《资产评估》精讲班王爱国 40  
¥ 150 试听《经济法》精讲班谭德宏40 ¥ 150 试听《财务会计  
》精讲班张京40 ¥ 150 试听《机电设备评估基础》精讲班刘凤  
仙40 ¥ 150试听《建筑工程评估基础》精讲班柳锋40 ¥ 150试听  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)