

2010《机械设备评估》预习：机械制造基本过程(2)资产评估师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E3_80_8A_E6_9C_BA_c47_646098.htm class="mar10" id="dto">

二、毛坯生产 什么叫毛坯?根据零件或产品所需的形状、工艺尺寸而制成的，供进一步加工用的生产对象叫毛坯。(一)铸造 铸造是将溶化的金属浇铸到和机械零件形状相似的铸型形腔中，经冷却凝固后，获得毛坯的加工方法。各种机器铸件所占比例，农业机械中40%~70%.金属切削机床中70%~80%.重型机械、矿山机械中85%以上。合金：用于铸造的金属统称为合金。包括铸铁、铸钢、有色金属。灰铸铁应用最广。铸造方法有多种包括以下步骤：1、制造和零件形状相适应的空腔铸型。2、制备成分、温度合适的液态金属。3、将金属浇铸到形腔。4、凝固后取出铸件并清理。铸造所需设备：沙箱、混砂机、冲天炉或工频炉。铸件大小各异，从几克至数百吨，形状从简单到复杂，适用范围广，但精度低加工余量大，抗冲击能力较差，常用于耐磨、减振、抗压件。更多信息请访问百考试题资产评估师考试论坛 百考试题资产评估师考试网 百考试题模拟考场 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com