

2010年一级建造师机电工程真题及答案\_一级建造师考试\_  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_80\\_c54\\_646124.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_646124.htm) 百考试题特整理2010年一级建造师机电工程真题及答案，本套真题附带参考答案，希望能给各位考友带来帮助！2010年度全国一级建造师执业资格考试试卷《机电工程管理与实务》一、单选题

1. 定态流动的流体在流动过程中，不随空间位置变化的物理参数是（ ）。 A . 流速 B . 流量 C . 黏度 D . 压力 正确答案：C

2. 当异步电动机接入三相对称交流电时，旋转磁场在（ ）中产生。 A . 定子铁芯 B . 定子绕组 C . 转子绕组 D . 笼形绕组 正确答案：B

3. 高程控制网的测量方法有（ ）。 A . 导线测量、三角测量 B . 水准测量、电磁波测量 C . 电磁波测量、三边测量 D . 三边测量、水准测量 正确答案：B

4. 有强烈振动的重型机械设备宜采用（ ）地脚螺栓。 A . 粘接 B . 固定 C . 胀锚 D . 活动 正确答案：D

5. 安装精度控制方法中的修配法的作用是（ ）。 A . 抵消过大的安装累计误差 B . 抵消设备运转时产生的作用力影响 C . 抵消摩擦面间油膜的影响 D . 抵消零部件磨损的影响 正确答案：A

6. 根据导线连接要求，在跨越公路、铁路、河流、重要建筑物等处，导线接头的数量应为（ ）。 A . 0个 B . 1个 C . 2个 D . 3个 正确答案：A

7. 自动化仪表设备的插件在检查、试验过程中，应采取防止（ ）的措施。 A . 断路 B . 静电 C . 屏蔽 D . 接地 正确答案：B

8. 金属表面预处理等级为Sa21/2级的除锈方式是（ ）。 A . 手工除锈 B . 喷射除锈 C . 火焰除锈 D . 化学除锈 正确答案：B

9. 大型原油罐绝热层施工中，依托焊接在管壁上的保温支架

，将绝热材料制品绑紧、定位的施工方法是（ ）。 A．拼砌法 B．充填法 C．捆扎法 D．粘贴法 正确答案：C

10．立式圆筒金属储罐壁板组焊的正确顺序是（ ）。 A．先焊环缝，再焊纵缝 B．先焊纵缝上段，后焊纵缝下段 C．先焊罐外侧，清焊根后焊缝内侧 D．先焊罐内侧，清焊根后焊罐外侧 正确答案：C

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)