

2010年监理工程师考试：三控考试要点73监理工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_646585.htm)

[B4_E7_9B_91_c59_646585.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_646585.htm) 抽样检验的几个基本概念 1．抽

样检验方案 抽样检验方案是根据检验项目特性所确定的抽样

数量、接受标准和方法。来源：考试大 2．检验 检验是对检

验项目中的性能进行量测、检查、试验等，并将结果与标准

规定要求进行比较，以确定每项性能是否合格所进行的活动

。 3．批不合格品率 批不合格品率是指检验批中不合格品数

占整个批量的比重反映了批的质量水平。本文来源:百考试题

网 4．过程平均批不合格品率 过程平均批不合格品率是指对k

批产品首次检验得到的整个批不合格品率的平均数。来源：

考试大 2010年注册监理工程师全部新课上线，欢迎大家来百

考试题网校试听2010新版课程 100Test 下载频道开通，各类考

试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com