

浙江省2004年4月高等教育自学考试CAD_CAM技术试题自考
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022__E6_B5_99_E6_B1_9F_E7_9C_812_c67_647282.htm 浙江省2004年4月高等教育

自学考试 CAD/CAM技术试题 课程代码：10081一、填空题(每空1分，共10分)1.计算机辅助设计与计算机辅助制造简称_____。 2.CAD/CAM一体化系统的局域网通常采用_____和_____两种拓扑结构。 3.CAD/CAM软件系统可以分为系统软件、支撑软件、_____。 4.工程上进行计算机分析计算大体可分为_____和_____两大类方法。 5.自由曲线通常用参数的形式来表达，称之为_____。 6.数控机床的直线运动采用的是_____坐标系。 7.注射流动分析要考虑两个物理因素，即_____和_____。二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题2分，共30分)1.计算机辅助几何设计简称为()。 A.CAE B.CAGD C.CAPM D.CAM2.模具CAD/CAM系统中，CAPP是指()。 A.计算机辅助设计 B.计算机辅助制造 C.计算机辅助工程 D.计算机辅助工艺过程设计3.计算机集成制造系统简称为()。 A.CAE B.GT C.CIMS D.CMS4.CPU主要由控制单元和()组成。 A.算术逻辑单元(ALU) B.输入/输出(I/O)接口 C.数据总线 D.电子线路5.下列哪种设备不是图形输入设备?()A.扫描仪 B.图形输入板 C.绘图仪 D.鼠标6.DBMS是指()。 A.信息管理系统 B.计算机辅助管理系统 C.数据库管理系统 D.刀具管理系统7.在计算机图形处理中，图形输出设备自身的坐标系称为()。 A.用户坐标系 B.设

备坐标系 C.规格化的设备坐标系 D.世界坐标系8.在计算机图形处理中，设计者确定的坐标系称为()。 A.空间坐标系 B.设备坐标系 C.规格化的设备坐标系 D.世界坐标系9.在扫描变换法造型中，下列哪项不是常用的扫描方法?()A.平移扫描变换 B.旋转扫描变换 C.切割扫描变换 D.刚体扫描变换10.下列哪项不是特征建模方法?()A.赋值法 B.特征造型法 C.几何造型法 D.辨识法11.在实体造型中以物体的边界为基础来定义和描述几何形体，并能给出完整和显式的界面描述的造型方法称为()。 A.边界表示法 B.扫描变换法 C.几何体素构造法 D.分割表示法12.在数控机床中，机床坐标系的X和Y轴可以联动，当X和Y轴固定时，Z轴可以有上下的移动，这种加工方法称为()。 A.两轴加工 B.两轴半加工 C.三轴加工 D.五轴加工13.在注射模流道系统中，分流道与制品之间的一段细短流道称为()。 A.主流道 B.分流道 C.冷料井 D.浇口14.一般情况下，注射成型周期中注射时间占整个周期的百分比为()。 A.5% B.50% C.95% D.80%15.下列属于冲裁模非标准件的是()。 A.导套 B.挡料钉 C.凸模 D.导柱

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com