

浙江省2006年4月高等教育自学考试CAD_CAM技术试题自考
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022__E6_B5_99_E6_B1_9F_E7_9C_812_c67_647287.htm 浙江省2006年4月高等教育

自学考试CAD/CAM技术试题课程代码：10081一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．直接数控简称（ ） A．CNC B.CIMSC.DNC D.FMS2．在铣刀中， $R=r$ 的刀具是（ ） A．立铣刀 B.球刀 C.环形刀 D.平底刀3．下列不是冲模CAD/CAM系统的基本功能模块的是（ ） A．总控模块 B.工艺技术分析模块 C.图形处理模块 D.模拟仿真模块4．当冲件内孔与外形及内孔间定向尺寸精度要求较高时，应尽可能采用（ ） A．复合模 B.单模 C.连续模 D.单冲5．注射模流动模拟的模型中流动分析要考虑的物理因素除了料的流动外还有（ ） A．料的粘度 B.加热温度 C.热量的传递 D.剪切速率6．流道系统不包括（ ） A．主流道 B.分流道 C.浇口 D.排料腔7．在三维实体造型中，三维形体处理的信息除了几何信息外，主要还有（ ） A．管理信息 B.拓扑信息 C.技术信息 D.图形变换信息8．计算机辅助工艺设计简称（ ） A．CAPP B.CAGDC.CIMS D.CAPM9．图形变换的实质是改变组成图形上各点的坐标，图形变换时坐标系（ ），图形改变。 A．改变 B.不变 C.按比例改变 D.不能确定10．二次曲线的比例因子小于0.5的是（ ） A．抛物线 B.椭圆 C.双曲线 D.折线11．在数控加工参数设置中，起止高度应（ ）安全高度。 A．大于 B.小于 C.反向于 D.不能确定12．数据库管理系统一般不使用的

数据模型是 () A . 层次模型 B.网状模型C.关系型模型 D.递推型模型
13 . CAD/CAM软件系统不包括 () A . 系统软件 B.数控软件C.支撑软件 D.应用软件
14 . 实体造型中不采用的扫描变换方法是 () A . 平移扫描变换 B.边界扫描变换C.旋转扫描变换 D.刚体扫描变换
15 . 下列不属于常用的有限元分析软件的是 () A . PASCAL B.ADINAC.ANSYS D.NASTRAN

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com