

2003年注册资产评估考试机电设备试题(五) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/80/2021_2022_2003_E5_B9_B4_E6_B3_A8_c47_80872.htm

二、多项选择题

41．机构的特点是：它（ ）。 A．是机器的运动单元或运动整体 B．在机器中起到传递运动或变换运动方式的作用 C．能实现能量的转换或代替人的劳动去做有用的机械功 D．从结构和运动的观点看与机器没有区别

42．单件产品工艺成本（ ）。 A．与单件产品可变费用成正比 B．与全年不变费用成反比 C．与产品产量成正比 D．与年度工艺成本成正比

43．以下几种传动机构中，不要求传动轴必须平行的机构有（ ）。 A．带传动 B．齿轮传动 C．链传动 D．蜗杆传动

44．下图所示为一阀的职能符号，该阀的工作状态包括（ ）。 A．控制压力油只能由P1流入，P2流出 B．控制压力油只能由P2流入，P1流出 C．控制压力油由P1流入、P2流出或由P2流入、P1流出 D．P1大于设定压力的压力油才能由P1流入，P2流出 E．P2大于设定压力的压力油才能由P2流入，P1流出

45．下列四种泵中，只有（ ）可以制成变量泵。 A．单作用叶片泵 B．径向柱塞泵 C．双作用叶片泵 D．齿轮泵

46．下列关于液压系统速度控制的叙述中，正确的是（ ）。 A．采用节流调速方案，节流阀可装在进油路或回油路 B．在载荷变化较大的液压系统中，一般将节流阀装在进油路 C．节流调速回路中的溢流阀主要起安全保护作用 D．调整工作行程的速度，可采用定量泵也可采用变量泵

47．下列机床中，（ ）属于金属切削机床。 A．车床 B．数控磨床 C．电火花成型加工机床 D．数控火焰切割机床

48．下列机床中，机床刀具的运动是主运动的

机床是（ ）。 A . 车床 B . 铣床 C . 镗床 D . 龙门刨床 E . 钻床

49 . 以下加工工艺中，可以在卧式镗床上完成的有（ ）。 A . 镗孔 B . 铣平面 C . 磨外圆 D . 车螺纹

50 . 以下关于铣床的陈述中，正确的有（ ）。 A . 铣床的加工范围与刨床相近，但比刨床加工范围广 B . 卧式万能铣床与卧式铣床的区别在于卧式铣床带有转台 C . 立式铣床与卧式铣床比较，其主要区别是主轴垂直布置 D . 龙门铣床与龙门刨床外形相似，都以工作台的往复运动为主运动

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com