

注册资产评估师机电设备模拟试题（2）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/80/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E8_B5_84_E4_c47_80874.htm

一、单选[共60题，每题1分，总计60分]

1、按照使用性质对机器设备分类，对存放在仓库准备安装投产的设备属于（ ）。 A．生产用机器设备 B．非生产用机器设备 C．不需机器设备 D．未使用机器设备

2、机器生产的工艺过程是指（ ）。 A．将原材料变成产品的全过程 B．按照一定顺序改变生产对象的形状、尺寸、相对位置或性质等使其成为成品或半成品的过程 C．由一个或一组工人，在一个工作地点对同一个或同时对几个工件所连续完成的加工过程 D．产品和部件的安装、调整、检验、试验、油漆及包装的全部过程

3、轮廓算术平均偏差Ra的单位是（ ）。 A．mm B． μm C．cm D．m

4、按照设备用途对机器设备的分类，锻压机械属于（ ）。 A．金属切削机床 B．金属成型机床 C．工程机械 D．专用机械

5、在生产管理上，（ ）是制定定额，计算劳动量，配备工人，核算生产能力，安排生产作业计划，进行质量检验和班组经济核算的基本单位。 A．生产纲领 B．生产过程 C．工艺 D．工序

6、压力加工过程中，使坯料产生变形的原因是（ ）作用。 A．内应力 B．外力 C．重力 D．热应力

7、下列说法中，正确的是（ ）。 A．Ra数值越小，则表面越光滑 B．零件表面越光滑，该表面的尺寸精度要求一定也越高 C．表面粗糙度是尺寸精度的一部分 D．制造零件时，表面越光滑越好

8、在轴和孔间隙配合时，（ ）。 A．间隙可以为零 B．间隙必须大于零 C．间隙可以小于零 D．间隙和过盈随意

9、用铰链滑道等方

式将构件相互联接而成的机构，用以实现运动变换和传递动力的机械是（ ）。 A．带传动机构 B．链传动机构 C．平面连杆机构 D．凸轮

10、液压传动系统中，把液体的压力能转换成机械能输出的装置，属于（ ）。 A．动力部分 B．执行部分 C．控制部分 D．辅助部分

11、拖动液压泵工作的电机功率应比液压泵输出功率（ ）。 A．相等 B．小些 C．大些 D．ABC三种情况都可能

12、齿轮泵属于（ ）。 A．超高压泵 B．高压泵 C．中压泵 D．低压泵

13、液压传动系统中的功率等于（ ）。 A．速度乘作用力 B．压力乘流量 C．流量乘作用力 D．压力乘速度

14、切削过程中的主运动有（ ）个。 A．一 B．二 C．三 D．多于一

15、摇臂钻床和立式钻床相比，最重要的特点是（ ）。 A．可以加工不同高度的工件 B．主轴可以调整到加工范围内的任一位置 C．电动机功率大 D．加工精度高

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com