

资产评估师:评机电设备评估在线练习第三章 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/80/2021\\_2022\\_\\_E8\\_B5\\_84\\_E4\\_BA\\_A7\\_E8\\_AF\\_84\\_E4\\_c47\\_80892.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/80/2021_2022__E8_B5_84_E4_BA_A7_E8_AF_84_E4_c47_80892.htm) 第三章 金属切削机床

一、单项选择题 1. M1432A机床的进给运动有( )个。 A . 0 B . 1 C . 2 D . 3 2. 下列四种机床为同一机床厂生产的，其中出厂价最高的是( )。 A . C×6136 B . CH6136 C . CJ6136 D . CK6136来源：www.examda.com 3. 车床的主电机的旋转运动，经过带传动首先传入( )。 A . 主轴箱 B . 进给箱 C . 溜板箱 D . 丝杠 4. 在下列组合机床部件中，( )不属于通用部件。 A . 主轴箱 B . 卧式组合机床床身 C . 动力滑台 D . 回转工作台 5. 在( )机床中，必须有间隙自动调节装置。 A . 电火花加工 B . 超声波加工 C . 激光加工 D . 数控 二、多项选择题 1. 要想减少机床的切削时间，可采取的措施有( )。 A . 高速切削 B . 多刀切削 C . 减少加工工件的辅助时间 D . 减少加工工件的准备时间 E . 减少每批工件的结束时间 2. 机床工作运动是由( )合成的。 A . 机床的主运动 B . 机床的辅助运动 C . 机床的退刀运动 D . 机床的上、下料运动 E 机床的进给运动 3. 下列机床主参数内容中符合规定的有：( )。 A . 普通车床主轴直径 B . 牛头刨床的最大刨削长度 C . 台式钻床的最大钻孔直径 D . 卧式镗床的工作台宽度 E . 卧式铣床的工作台宽度 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)