

资产评估师:机电设备评估在线练习第一章 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/80/2021_2022__E8_B5_84_E4_BA_A7_E8_AF_84_E4_c47_80896.htm 第一章 概述 来源

: www.examda.com 一、单项选择题 1. 机器生产的工艺过程是指 ()。 A. 将原材料变成产品的全过程 B. 产品和部件的安装、调整、检验、试验、油漆与包装的全部过程 C. 按照一定的顺序，改变生产对象的形状、尺寸、相对位置或性质，使其成为成品或半成品的过程 D. 由一个或一组工人，在一个工作地点，对同一个或同时对几个工件连续完成的加工过程 2. 在生产管理上，() 是制定定额，计算劳动量，配备工人，核算生产能力，安排生产作业计划，进行质量检验和班组经济核算的基本单位。 A. 生产纲领 B. 生产过程 C. 工艺 D. 工序 3. 以下关于铸造的四个必要工作步骤中，表述不正确的是 ()。 A. 制造与零件形状相同的铸型 B. 制备成份、温度都合适的液态金属 C. 将液态金属浇注到铸型空腔内，凝固后取出铸件并清理它的表面和内腔 D. 在孔和轴的配合中，轴的公差带在孔的公差带之上，这种配合称之为 ()。 A. 过度配合 B. 过渡配合 C. 间隙配合 D. 过盈配合 4. 某零件生产纲领为 Q ，若工艺成本中单位产品可变费用用 D 来表示，全年不变费用用 B 表示，则此零件的单件工艺成本可用公式 () 计算。 A. DQ B. $DQ - B$ C. DB / Q D. DB / Q 二、多项选择题 3. 下列论述正确的有 ()。 A. 机器是构件之间具有确定的相对运动，并能完成有用的机械功或实现能量转换的构件组合 B. 机构都是可动的 C. 零件是机器的运动单元 D. 机械是机器和机构的总称 E. 机器是

机构和机械的总称 5 . 机器生产的工艺过程 , 包括 () 。 A . 生产技术准备过程 B . 毛坯制造过程 C . 零件加工过程 D . 产品装配过程 E . 生产服务过程 10 . 一个完全确定的形状和位置公差带 , 是由公差带的 () 要素来确定的。 A . 形状 B . 位置 C . 大小 D . 精度 E . 方向 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com