

机电设备评估基础第二套模拟试题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/80/2021_2022__E6_9C_BA_E7_94_B5_E8_AE_BE_E5_c47_80898.htm

一、单项选择题 1. 按照使用性质对机器设备分类，正在改造尚未验收投产的设备属于（ ）。 A. 未使用机器设备 B. 非生产用机器设备 C. 不需用机器设备 D. 生产用机器设备

2. 在生产管理上，（ ）是制定定额，计算劳动量，配备工人，核算生产能力，安排生产作业计划，进行质量检验和班组经济核算的基本单位。 A. 生产纲领 B. 生产过程 C. 工艺 D. 工序

来源：www.examda.com 3. 相同基本尺寸的两个零件，甲零件的精度为IT5级，乙零件的精度为IT7级，由此条件作出的下列判断中，正确的是（ ）。 A. 甲零件制造成本高，乙零件制造成本低 B. 甲零件的尺寸公差大，乙零件尺寸公差小 C. 甲零件的形状公差小，乙零件形状公差大 D. 甲零件的表面粗糙度小，乙零件的表面粗糙度大

4. 在单件小批量生产中，用于指导生产的工艺文件通常采用（ ）。 A. 生产纲领 B. 工序卡片 C. 生产计划 D. 工艺过程卡片

5. 平型带交叉式带传动，两轮（ ）。 A. 转向相同，线速度相等 B. 转向相同，线速度不等 C. 转向相反，线速度相等 D. 转向相反，线速度不等

6. 下列机械传动中，（ ）可获得较大的降速比。 A. 带传动 B. 链传动 C. 齿轮传动 D. 蜗杆传动

7. 下列机构中，（ ）能把旋转运动变成往复直线运动，也可以把往复直线运动变成旋转运动。 A. 曲柄摇杆机构 B. 双曲柄机构 C. 双摇杆机构 D. 曲柄滑块机构

8. 溢流阀是属于（ ）。 A. 压力控制阀 B. 方向控制阀 C. 流量控制阀 D. 流速控制阀

制阀 9 . 在机床型号规定中 , 插床的符号是 () 。 A . BB
. EC . LD . M 10 . 坐标镗床属于 () 。 A . 普通机床 B .
精密机床 C . 高精度机床 D . 组合机床 11 . 龙门刨床的主参
数代号是 () A . 最大刨削长度的1/10 B . 最大刨削宽度 C .
最大刨削宽度的1/10 D . 最大刨削宽度的1/100 12 . 用电火花
机床加工一个圆孔 , 由于放电间隙的存在 , 工具电极应 ()
被加工孔的尺寸。 A . 大于 B . 等于 C . 小于 D . 以上三种均
可 13 . 计算机数控机床由 () 组成。 A . CAD系统、机床主
机、辅助装置 B . CNC系统、机床主机、辅助装置 C . 机床
主机、计算机、测量装置 D . 计算机系统、自动化机床 14 . 伺
服系统是一种以 () 为控制对象的自动控制系统。 A . 功率
B . 机械位置或角度 C . 加速度 D . 速度 15 . 步进电动机每接
受一个电脉冲 , 转子所转过的角度称之为 () 。 A . 齿距角
B . 步距角 C . 拍数 D . 相数 100Test 下载频道开通 , 各类考
试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com