

CPV考试辅导-金属切削机床模拟练习-3- PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/80/2021_2022_CPV_E8_80_83_E8_AF_95_E8_c47_80916.htm (一) 单选题

1、下列部件中，属于专用部件的是 () a . 卧式机床的倾斜床身 b . 动力箱 c . 液压元件 d . 回转工作台 答案：a 解析：主轴箱和夹具是最主要的专用部件，此外，还有卧式机床的倾斜床身 2、激光加工是利用 () 来进行加工的。 a、电能 b、电化学能 c、光能 d、声能 答案c 解析：激光器的作用是将电能转换成光能，产生所需要的激光束。 3、用火花加工机床加工一个圆孔，由于放电间隙的存在，工具电极应 () 被加工孔的尺寸 a、大于 b、小于 c、等于 d、以上3种均可 答案c 4、() 加工可通过透明介质 (如玻璃) 进行加工 a、电火花 b、超声波 c、激光 d、切削 答案c 5、() 机床中，必须有间隙自动调节装置 a、电火花 b、超声波 c、激光 d、数控 答案：a (二) 多选题

1、电火花加工设备必须具备有 () a、脉冲电源 b、工作液及其循环系统 c、间隙自动调节器 d、变幅杆 e、机床本体 答案：abce 2、与通用机床相比，组合机床的特点有 () a . 自动化程度高 b . 设计制造周期短 c . 通用化程度高 d . 能保证加工精度 答案：abcd 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com