

CPV考试辅导-金属切削机床模拟练习-1- PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/80/2021\\_2022\\_CPV\\_E8\\_80\\_83\\_E8\\_AF\\_95\\_E8\\_c47\\_80919.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/80/2021_2022_CPV_E8_80_83_E8_AF_95_E8_c47_80919.htm)

(一) 单选题 1. 机床的 ( ) 是在重力、夹紧力、切削力、各种激振力和升温作用下机床的精度。 a.几何精度 b.运动精度 c.转动精度 d.动态精度 答案

: d 2. 车削加工时，工件的旋转是 ( ) a. 主运动 b. 进给运动 c. 辅助运动 d. 连续运动 答案: a 解析: 车削加工时，工件的旋转是主运动，车刀的运动是进给运动

3. 机床型号的首位字母“y”表示该机床是 ( ) a. 水压机 b. 齿轮加工机床 c. 压力机 d. 螺纹加工机床 答案: b

4. 下列四种机床为同一机床厂生产的，其中出厂价最高的是 ( ) a. cx6136 b. ch6136 c. cj6136 d. ck6136 答案: b

解析: a是数显机床，b是加工中心，c是简式或经济机床，d是数控机床 1. 在车床上，用丝杠带动溜板箱时，可车削 ( )。

a. 外圆柱面 b. 螺纹 c. 内圆柱面 d. 圆锥面 答案: ( b ) 解析: 丝杠是专门用来车削各种螺纹而设置的

2. 在普通车床上车削外圆面，其尺寸精度可达 ( ) a. it10it8 b. it12 c. it1it2 d. it18it17 答案: ( a )

3. 车床的主电机的旋转运动，经过带传动首先传入 ( )。 a. 主轴箱 b. 进给箱 c. 溜板箱 d. 丝杠 答案: ( a )

解析: 主轴箱又称床头箱，它的主要任务是将主电机传来的旋转运动经过一系列的变速机构使主轴得到所需的正反两种转向的不同转速，同时主轴箱分出部分动力将运动传给进给箱。

4. 在车床的组成部分中，没有床身的是 ( ) 车床。 a. 落地 b. 立式 c. 六角 d. 自动 答案: a

(二) 多选题 1. 机床技术经济指标要求三化程度高，“三化”是指 ( )。 a. 简单化 b.

. 通用化 c . 系列化 d . 标准化 e . 现代化 答案 : bcd 2 . 机床的技术经济指标有 ( ) 。 a 工艺的可能性 b. 加工精度和表面粗糙度 c . 生产率 d . 三化程度 e . 寿命 答案 : abcde 3 要想减少机床的切削时间 , 可采取的措施有 ( ) 。 a 高速切削 b. 多刀切削 c . 减少加工工件的辅助时间 d . 减少加工工件的准备时间 e . 减少每批工件的结束时间 答案 : ab 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)