

机电设备评估基础第一套模拟试卷 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/80/2021_2022__E6_9C_BA_E7_94_B5_E8_AE_BE_E5_c47_80925.htm

一、单项选择题

1. 在机器的控制系统中，根据连接各个环节的信号，在时间和数值上是否连续，分为（ ）。 a. 操纵变量和被控变量 b. 模拟量和数字量 c. 开环量和闭环量 d. 输出量和输入量

2. 机器生产的工艺过程是指（ ）。 a. 将原材料变成产品的全过程 b. 产品和部件的安装、调整、检验、试验、油漆与包装的全部过程 c. 按照一定的顺序，改变生产对象的形状、尺寸、相对位置或性质，使其成为成品或半成品的过程 d. 由一个或一组工人，在一个工作地点，对同一个或同时对几个工件连续完成的加工过程

3. 某零件生产纲领为 q ，若工艺成本中单位产品可变费用用 d 来表示，全年不变费用用 b 表示，则此零件的单件工艺成本可用公式（ ）计算。 a. dq b. $dq - b$ c. db/q d. $db/q + d$

4. 链传动的瞬时传动比是（ ）的。 a. 恒定 b. 不变 c. 无规律 d. 变化

5. 在蜗杆传动中，蜗杆与蜗轮的轴线在空间是（ ）。 a. 相互平行 b. 相互垂直 c. 45度 d. 任意角度

6. 液压缸的截面积一定时，液压缸（或活塞）的运动速度取决于进入液压缸液体的（ ）。 a. 流速 b. 压力 c. 流量 d. 功率

7. 金属切削机床型号的首位字母“y”表示该机床是（ ）。 a. 水压机 b. 齿轮加工机床 c. 压力机 d. 螺纹加工机床

8. 在金属切削机床加工中，下述哪一种运动是主运动（ ）。 a. 铣削时工件的移动 b. 钻削时钻头直线运动 c. 磨削时砂轮的旋转运动 d. 牛头刨床工作台的水平移动

9. 在下列组合机床部件中，（ ）不属于通用部件。 a.

主轴箱 b . 卧式组合机床床身 c . 动力滑台 d . 回转工作台 10
 . 一台组合机床中通常通用部件和标准件占 () a . 10%20%
 b . 20%-30% c . 70%--80% d . 90%--100% 100Test 下载频道开
通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com