CPV考试辅导-其他常见机电设备讲义[2] PDF转换可能丢失图 片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/81/2021\_2022\_CPV\_E8\_80\_8 3\_E8\_AF\_95\_E8\_c47\_81026.htm 本讲是机电设备评估基础的第 十一讲,讲述教材第5章其他常见机电设备。主要内容包括: 金属压力加工设备和压力容器的内容。与2002年教材相比 , 2003年该部分的内容变化:从p269第三段到p272的第一段 为止为新增。 历年考题: 99.21.Y32-100KN指的是(D)。 A. 弯曲校正机,标称力为100KN B.闭式单点切边压力机,标称 力0.IT C.单柱液压机,标称力320KN D.四柱液压机,标称 力100KN 99. 23.根据巴斯卡液静压定理,水压机的静压力理论 上等于(C)。 A.活塞(工作活塞与回程活塞)、活动横梁、上 砧的质量之和 B.供水系统的功率 C.供水压强乘以工作活塞的 截面积 D.上砧头部面积乘以供水压强 99. 27.煤气发生炉属于( C)。 A.固定式换热压力容器 B.移动式反应压力容器 C.固定式 反应压力容器 D.固定式分离压力容器 99. 63.水压机的优点是( BCD)。 A.设备简单 B.对地基与建筑物的震动小 C.总压力大 D.压延较均匀 E.造价较低 2000. 30.压力容器安全状况等级评 定标准是由(C)规定的。A.《锅炉压力容器安全监察暂行条 例》 B.《压力容器安全技术监察规程》 C.《在用压力容器检 验规程》 D.《压力容器使用登记管理规则》 2000. 33.对于热 水锅炉,锅炉容量的单位是(C)。 A.吨 B.吨/小时 C.兆瓦 D.度( ) 2000. 70.下列锻造设备中,(BC)作用在锻件上的力是静压 力。 A.空气锤 B.水压机 C.模锻曲柄压力机 D.蒸汽空气横锻锤 2000.72.下列的()属于换热压力容器。 A.煤气发生炉 B.冷却器 C.干燥塔 D.蒸发器 E.管壳式预热锅炉 01. 25.某水压机的规格

为8000kN,该水压机的(C)为8000kN。 A.重量 B.公称工作压力 C.静压力 D.动压力 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接 下载。详细请访问 www.100test.com