

造价师考试-----安装计量有奖练习一 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/89/2021_2022__E9_80_A0_E4_BB_B7_E5_B8_88_E8_c56_89759.htm

1、钢中碳的含量对钢的性质有决定性影响，含碳量高，钢的性能为（）。A. 塑性小，硬度大，性脆和不易加工 B. 塑性大，硬度小，性脆和不易加工 C. 塑性小，硬度大，性脆和易加工 D. 塑性小，硬度大，性柔和易加工

2、扭转疲劳强度甚至超过45#钢的铸铁是（）。A. 孕育铸铁 B. 球墨铸铁 C. 灰口铸铁 D. 蠕墨铸铁

3、主要用于制造高强度和耐蚀的容器、结构和零件，也可用作高温零件，如汽轮机零件，突出优点是经沉淀硬化热处理以后具有高的强度，耐蚀性优于铁素体型不锈钢的不锈钢是（）。A. 沉淀硬化型不锈钢 B. 铁素体奥氏体型不锈钢 C. 奥氏体型不锈钢 D. 马氏体型不锈钢

4、牌号为45Si2MnV的合金结构钢表示的含义为（）。A. 含碳量为0.45%，硅含量在2%，锰、钒含量小于1.5% B. 含碳量为0.45%，硅含量在1.5%~2.49%，锰、钒含量小于1.5% C. 含碳量为0.45%，硅含量在2%，锰、钒含量小于1.0% D. 含碳量为0.45%，硅含量在1.5%~2.49%，锰、钒含量小于1.0%。

5、镁和镁合金的特点有（）。A. 能承受较大的冲击、振动荷载 B. 比强度高 C. 耐高温、耐腐蚀 D. 价格便宜

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com