

一级注册建筑师:2005材料与构造考题(七) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E6_B3_A8_E5_c57_90107.htm

101. 铝合金表面处理工艺，正确的排序是：氟碳喷涂>粉末喷涂>电泳喷涂>阳极氧化
102. 幕墙玻璃厚度12mm,可建高度为：A A.4m B.5m C.6m D.8m
103. 点支撑玻璃选用何种玻璃：A A.钢化 B.安全？应为钢化玻璃(执业网辅导书171页).
104. 海边建筑的铝合金氟碳涂膜厚度为：40um
105. 铝板墙保温，以下哪种做法正确：B A. 铝板、保温层、结构墙体，三者之间不留缝隙 B.铝板紧贴保温层，与结构墙体间留空气层 C.保温层紧贴墙体，与铝板间留空气层 D.三者之间都留空气层 选B，老师讲过。
106. 钢销式幕墙，说法错误的是：A（不宜大于20M） A.钢销式石材幕墙高度不宜大于24米 B.8度以下 C.107. 射钉不能用于砌体结构
108. 找错：平开窗800X1400(应为600X1400) 平开窗600*1400见技术措施
109. 旅馆卫生间地下门缝高度为：B A.5-8mm B.8-12mm C.8-10mm D.10-15mm
110. 无障碍卫生间门宽：800
111. 阳角护角高：2M
112. 大于35mm抹灰,加强保护
113. 以下说法，错误的是：B A.？ B.混凝土或抹灰基层涂涮水溶性涂料时，基层含水率不应大于12% C.基层腻子应平整、？、无粉化的现象 D.厨房、卫生间必须使用耐水腻子 混凝土或抹灰基层含水率不应大于8%；涂涮水溶性涂料时，基层含水率不应大于10%；木材制品含水率不应大于12%。（by fyin2000）
114. 在100厚的水泥钢丝网聚苯板（泰铂板）的抹灰基层上，涂乳胶漆属于：B A.A级装修材料 B.B1级装修材料 C.B2级装修材料 D.B3级装修材料 按《建筑内部装修设计防火规范》

第2.0.7条的解释：“施涂于A级基材上的无机装饰材料，可作为A级装修材料使用；施涂于A级基材上，湿涂覆比小于 $1.5\text{kg}/\text{m}^2$ 的有机涂料，可作为B1级装修材料使用。涂料施涂于B1、B2级基材上时，应将涂料连同基材一起按本规范附录A的规定确定其燃烧性能等级。”

在100厚的水泥钢丝网聚苯板 - - 泰铂板的抹灰基层（不燃基层）上，涂乳胶漆（有机涂料）属于B1级。（by fyin2000）

115. 在Ⅱ类气候区，外墙饰面砖吸水率不大于：
D A:1% B:2% C:3% D:6%

116. 我国标准规定，木材含水15%的强度之为标准值。

117. 建筑3缝：抗震缝，伸缩缝，沉降缝

118. 8度抗震地区，高层框剪，裙房框架21m高，抗震缝宽度， $(21-15)/3 \times 20 = 70 = 110$

119. 图例中可用于沉降缝的图：B

120. 抗震设防地区当有伸缩缝、沉降缝、抗震缝的时候怎样设缝：
A A.20-30mm B.按抗震缝宽度 C.？ D.？

注册委和执业网两本书在构造部分的地下室防水变形缝部分都写着：“用于沉降的变形缝的宽度宜为20~30mm，用于伸缩的变形缝的宽度宜小于此值”。如果其它变形缝与抗震缝重合，按抗震缝宽度设是对的，但很多情况下地下室没有抗震缝，只有沉降缝和伸缩缝。或抗震缝少其它缝多。你也按抗震缝(70mm)设？

我刚才问了结构的，就算地下室设缝一般也是以抗震缝而设，温度缝一般是后浇带。我想这道题我应该是有把握的！地下室变形缝宽20-30mm，规范上每个变形缝都是30宽。管它是哪种变形缝，所以讨论是哪种缝好象意义不大。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com