项目决策分析与评价的第五讲第八节 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/92/2021\_2022\_\_E9\_A1\_B9\_E 7 9B AE E5 86 B3 E7 c60 92728.htm 五、生产工艺技术比选 生产工艺技术方案的设计要通过多方案比较来完成。技术、 原料路线、工艺流程和主要设备的选择都需要由方案比较的 结论来确定。(一)生产工艺技术方案比选的主要内容 方案比 选的主要内容包括技术、安全和环保、配套、操作稳定性、 费用(包括一次性投资和运营及维护费用)和效益诸多方面, 涉及上述生产工艺技术选择原则中所提及的所有因素。其比 选的具体内容可随行业有所区别,实践中应视情选择。若产 出相同、收益相同,则可只考虑费用的比选,以能体现方案 优劣为宜。 一般首先进行技术和工艺流程的比选,有些行业 同时还要进行原料路线的比选。然后比选主要设备和自控方 案。例题:生产工艺技术方案比选:一般首先进行技术和工 艺流程的比选,有些行业同时还要进行原料路线的比选。然 后比选()。A、生产流程B、工艺流程C、主要设备D、 自控方案 E、工艺方案答案: C、 D 分析: 生产工艺技术方 案比选:一般首先进行技术和工艺流程的比选,有些行业同 时还要进行原料路线的比选。然后比选主要设备和自控方案 。(二)常用的生产工艺技术方案比选方法 常用的工艺技术方 案比选方法详见《现代咨询方法与实务》第三章,实践中可 根据具体情况选用。一般采用定性分析和定量分析相结合的 方法。 生产工艺技术设计案例:1.生产工艺选择2.生产流 程选择 以化纤生产项目为例说明工艺流程设计中经常遇到的 问题。(1)连续化流程的考虑。一般来说,连续化生产能够缩

短工艺流程,相应减少设备和场地,具有投资少、原材料及 能源消耗低、劳动生产率高、生产成本低等优点。因此连续 式生产工艺经济效益高,是发展方向。但是,连续化生产也 需要注意另一方面:对生产的稳定性要求高,要求较高的操 作管理水平;对建厂条件和车间布置有一定限制条件;连续 化大生产,不易经常更换产品品种,不利于产品多样化以适 应经常变化的市场需要;有些两步法工艺的产品(如腈纶)质 量优于一步法。(2)产品品种规格对工艺流程的影响。有的产 品品种多,即使同一品种的产品,为使其具有不同的性能和 风格,要求不同的规格。为满足产品性能和规格上的不同要 求,需要不同的生产工艺流程。(3)物料输送方式的考虑。生 产中的原材料和半成品,除了液体或液态外,有相当一部分 是呈颗粒状、絮状、片状等固体物料, 其输送方式直接影响 工艺流程,并对整个车间的设备布置、厂房建筑形式有直接 的影响。在实际的流程设计中,必须根据物料的性质、输送 要求、车间内设备布置和操作情况以及后接工序的不同要求 而选用车辆运输、传送带输送、风送、真空抽吸等方式。(4) 重力流程的考虑。重力流程是利用物料的重力或稍加外力而 自流而下的流程,可以减少输送设备及运行、维修费用。但 是,由于重力流程的采用,也可能造成出现高层厂房形式, 使土建费用增加。应当权衡利弊,全面考虑,具体分析,合 理采用。(5)重视辅助流程的设计。辅助流程是生产主流程不 可缺少的组成部分,在建设方案设计中不应忽视。例如化纤 生产中的纺丝组件处理、油剂调配等,如果流程设计不当, 会影响正常生产和纤维质量。3.设备选择4.物料平衡 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com