

2006年注册安全工程师事故案例试题真题（二）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/94/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E6_B3_A8_c62_94127.htm

第二题（16分）某建筑施工企业正在起吊作业，按规定起重吊臂应用铆接，但作业班长甲违章指挥要求焊工采用焊接，结果在吊装作业时发生吊臂折断，发生3人死亡，1人重伤事故。选择题（1-3题为单选，4-8为多选）

- 1、该起事故应追究的主要责任者是（ ）
A作业班长甲 B操作工 C焊工 D起重机驾驶员 E企业负责人
- 2、该起事故属（ ）
A死亡事故 B重大死亡事故 C特大死亡事故 D特别重大死亡事故 E重伤事故
- 3、特种设备专业安全监督管理部门是（ ）
A质量技术监督部门 B安全监督管理部门 C劳动部门 D公安机关 E工会
- 4、该事故调查组由哪些部门组成（ ）
A市安全生产监督管理部门 B市公安机关 C市劳动部门 D市环保部门 E县工会
- 5、该起事故直接原因是
A：班长甲错误； B:操作工操作前未注意检查 C改变吊机结构 D对员工安全教育不够 E吊臂焊接松脱
- 6、符合特种设备使用要求的有（ ）
A特种设备设计需经安全生产监督管理部门审查 B特种设备设计需经技术质监部门审查 C特种设备使用部门提出申请，主管部门应在40天给予答复 D起重指挥人员持操作证上岗 E建立特种设备档案
- 7、事故调查规定（ ）
A安全生产监督管理局负责调查 B特种设备监督管理部门负责调查 C事故事实材料收集 D对重伤未伤逾人员询问笔录，每次不得超过2小时 E对事故现场拍照、摄像
- 8、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位要求（ ）
A所有员工参加意外伤害责任保险 B员工安全教育 C设置安全警示标志 D配置消防器材 E为员工

配备安全防护用品 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接
下载。详细请访问 www.100test.com