

机械电气安全生产技术318题2 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/94/2021_2022__E6_9C_BA_E6_A2_B0_E7_94_B5_E6_c62_94253.htm

- 51、电气设备防雷使用（ ）。 A . 避雷器 B . 避雷针 C . 避雷带 D . 避雷网
- 52、避雷针各部分可靠焊接，接地电阻应不超过（ ）。 A . 106 B . 1000 C . 100 D . 10
- 53、当雷云降临建筑物时，它所感应的静电荷可以经过导雷线引向避雷针尖端放电，与雷电中和避免雷击，当遇到（ ）时，避雷针能够安全地将雷电流引入大地。 A . 雷电侵入波 B . 直接雷击 C . 感应雷 D . 二次放电
- 54、静电电压特点是（ ）。 A . 电压很高，电流大 B . 电压很高，电流小 C . 电压很低，电流大 D . 电压很低，电流小
- 55、所有容积大于50m³，直径大于2.5m的贮罐，接地点应不少于（ ）个。 A . 1 B . 2 C . 3 D . 4
- 56、所有容积大于50m³的贮罐，接地点不少于2处并应沿设备外围均匀布置，其间距不应大：（ ）m。 A . 60 B . 50 C . 40 D . 30
- 57、下述关于金属切削机床不安全操作方式的是（ ）。 A . 清除铁屑应戴护目镜 B . 操作旋转机床应戴手套 C . 照明应采用安全电压 D . 加工细长杆轴料时尾部应有防弯装置或托架
- 58、以下属于机械企业生产用主要机械的是（ ）。 A . 铁道机械 B . 建筑机械 C . 起重机械 D . 轻工机械
- 59、保护接零系统是（ ）。 A . IT系统 B . TN系统 C . TT系统 D . 三相四线制
- 60、低压配电装置2个出口间距离超过（ ）m时应增加出口。 A . 6 B . 9 C . 15 D . 20
- 61、大型机床是指重量在（ ）之间。 A . 10 ~ 20t B . 10 ~ 30t C . 20 ~ 30t D . 30 ~ 100t
- 62、下述关于煤气站安全技术管理错误的描述是（ ）。 A . 发生炉进口应设置

声光报警装置 B . 煤气排送机间和煤斗间电器都应满足防爆要求 C . 应具有两路电源供电 D . 电除尘器人口、出口应设可靠的隔断装置 63、制氧站空分设备的吸气口应超出屋檐 () m 以上, 且离地面高度大于 10m 以上。 A . 1 B . 2 C . 4 D . 6 64、与乙炔长期接触的部件的材质含铜量应为不低于 () 的铜合金。 A . 50% B . 60% C . 70% D . 80% 65、变配电站应设置 () 变压器油量的贮油池或排油设施。 A . 80% B . 100% C . 150% D . 200% 66、变电配电间门的开向应该是 () 。 A . 变配电所门向外开; 高低压配电室之间门向高压侧开; 相邻配电室门双向开 B . 变配电所门向外开; 高低压配电室之间门向低压侧开; 相邻配电室门双向开 C . 变配电所门向内开; 高低压配电室之间门向高压侧开; 相邻配电室门双向开 D . 变配电所门向内开; 高低压配电室之间门向低压侧开; 相邻配电室门双向开 67、变压器运行温度应低于 () 。 A . 75 B . 80 C . 85 D . 90 68、防护手指通过的网眼开口宽度要求小于 12 . 5mm, 安全距离至少为 () 。 A . 35mm B . 50mm C . 75mm D . 92mm 69、在同一配电室内单列布置高、低压开关柜, 顶部有裸露带电导体时, 两者间距不应小于 () m。 A . 1 B . 1.5 C . 2 D . 3 70、水煤气、半水煤气的含氧量达到 () 时必须停炉。 A . 0.5% B . 1% C . 2% D . 5% 71、当电源从柜后进线, 需在柜正背后墙上设隔离开关及手动机构时, 柜后通道净宽不小于 () m。 A . 0.5 B . 1 C . 1.5 D . 3 72、以直线运动为主运动的机床是 () 。 A . 钻床 B . 刨床 C . 铣床 D . 镗床 73、在设计机器时考虑消除机器本身的不安全因素属于 () 。 A . 管理性措施 B . 直接安全措施 C . 间接安全措施 D . 指导性安全措施 74、在机

械设备上采用和安装各种安全有效的防护装置，消除在使用过程中产生的不安全因素属于（ ）。 A．管理性措施 B．直接安全措施 C．间接安全措施 D．指导性安全措施

75、机器的危险部位应通过（ ）来确保工作安全。 A．悬挂设备名称 B．涂警示颜色 C．安装防护装置 D．禁止操作

76、防护罩外壳与传动机构外形相符，防护罩内壁应涂成（ ）。 A．绿色 B．灰色 C．红色 D．黄色

77、紧急停车开关颜色应为（ ）。 A．绿色 B．灰色 C．红色 D．黄色

78、对于有惯性的运动设备，紧急停车开关应与制动器或离合器（ ），以保证迅速停止运行。 A．串联 B．并联 C．连锁 D．连接

79、变压器应使用规定的警示标志和遮栏，防止工作人员接触或过分接近带电体。所用遮栏的高度应不低于（ ）m。 A．1.4 B．1.7 C．2.0 D．2.4

80、下面关于使用砂轮机的安全要求说法错误的是（ ）。 A．禁止侧面磨削 B．不准正面操作 C．严禁侧面操作 D．不准共同操作

81、机械的设计者在设计阶段采取措施来消除机械危险的一种机械安全方法属于（ ）。 A．本质安全 B．失效安全 C．定位安全 D．机器布置

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com