

现场安全管理标准 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/94/2021\\_2022\\_\\_E7\\_8E\\_B0\\_E5\\_9C\\_BA\\_E5\\_AE\\_89\\_E5\\_c62\\_94418.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/94/2021_2022__E7_8E_B0_E5_9C_BA_E5_AE_89_E5_c62_94418.htm) 现场管理是当前企业关注的热点，对促进安全生产、消除管理失误，防止事故发生，加强安全文化建设，树立企业形象，推动安全工作发展起到重要作用。现场安全管理的标准：1、厂区交通通道标准要求：（1）通道路面应平整、无台阶、无坑沟，井盖、下水道盖等必须保持完好，发现损坏的及时修复。（2）公司区域内道路、厂门、弯道、坡道、单行道、交叉路、溶媒库、危险品库以及禁止停放各种车辆地段，必须设有交通信号或明显标志。（3）公司区域内交通道路两侧路灯必须保持完好，有足够照明。（4）利用通道一边停置车辆的应有划线（白色）标志，但不得超过通道中心线。（5）道路土建施工应有警示牌或护栏，夜间要有红灯警示。（6）道路两侧堆放的物资，要离道边一至二米，堆放要牢固，跨越道路拉设的绳架高度不得低于五米。2、厂区内车辆管理标准要求：（1）不得在转弯处及公司主干道上停置车辆。（2）自行车、摩托车按规定存放在车棚内或指定位置，禁止在厂区内骑车。（3）轿车、吉普车、面包车等除特殊情况外，一律不准进入生产区，严禁出租车进入厂区。（4）厂区内各种车辆执行限速5公里/小时的规定，倒车、进出库房或厂房门口，限速3公里/小时。（5）一切运载车辆应注意安全行驶，不允许乱停乱放，需停置的车辆必须停靠在定置线内，严禁违章搭载和野蛮行车。（6）手推车载货时，高度从地面算起不准超过一米，左右不准超过二十厘米，全长不准

超过三米，载重量不准超过五百公斤，不许两车共载一物。

(7) 机动车载物宽度不准超出车厢，高度从地面算起不准超过四米，长度前后不准超过车身二米。3、车间内安全通道标准要求：(1) 安全通道标记应醒目、清晰，通道平坦，无台阶、坑、沟或斜坡，双线平行、笔直。(2) 车行道宽1.8m，人行道宽1m。(3) 安全通道必须畅通，各类材料、设备、工位器具不能侵占安全道。(4) 安全通道应有醒目标志，“安全出口”等安全标志牌应有夜光效果，高度不得超过1米。4、生产区域地面状态标准要求：(1) 路面应平整、无台阶、无坑沟、无积水、无油脂、无绊脚物等。

(2) 在生产区域内所设置的坑、壕、池应加盖或有护栏。坑：指深0.5m、凡脚能踩入坑内的均称坑，无规定面积的要求。壕：深 0.2m，宽 0.1m。池：指深0.8m或地上边沿高0.8m，存放液体的。凡在厂房内搭建平顶房，并利用平顶作堆场的，或者利用厂房屋顶作工场的，应有足够的承重强度或防护栏杆。(3) 及时清除工业垃圾、废溶媒、废水及废物等。5、生产区域内物品、设施管理标准要求：(1) 摆放整齐，平稳可靠，摆放不得妨碍操作；(2) 生产岗位办公桌上不得放水杯。(3) 生产工作场所应悬挂职业健康安全警示标识，张贴应不得低于1.5米，过时的、破旧的应及时清除或更换。(4) 照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距不得小于零点五米。(5) 根据危险化学品的性能分区、分类、分库贮存，采用的贮存方式应与其性质相适应，对不能配装的危险品必须严格隔离。(6) 危险品和普通物品同库存放时应保持适当的距离。(7) 遇水燃烧、易燃、易爆及液化气体等危险品不得在露天地贮

存。（8）加强对危险物品的管理，暂存库最大堆放量不得超过3日量，生产现场最大堆放量不得超过2日量，严格执行《化学危险物品安全管理规定》。（9）危险化学品搬运时应轻拿轻放、禁止野蛮装卸，运输过程中应有可靠的防止发生晃动或滑动的安全措施。（10）废油漆、油料、纸箱、泡沫等由环保中心回收处理；油漆等易燃品应统一存放在车间库房内。（11）灭火器材等消防设施执行“三定”管理。即定人管理、定位管理、定期更换管理。（12）灭火器箱、消防箱前不得放置其他物品，消防箱内必须配备F扳手，水带应采用双头卷。（13）消防器材的放置地点要经安保部审定，原则为不影响生产现场的正常操作，便于取用、醒目的固定位置，并放置于特制的箱内，有明显标志，严禁悬挂于墙上。（14）劳动防护用品不得乱扔乱放，应单独存放，并在工作期间正确穿戴、使用劳动防护用品。

## 6、施工现场安全管理标准要求：

（1）施工现场周围应当设置遮挡围栏，非施工人员不得擅自进入施工现场。（2）施工单位应该保证施工现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态；保持场容场貌的整洁，随时清理建筑垃圾。（3）在车辆、行人通行的地方施工，应当设置沟井坎穴覆盖物和施工标志。（4）施工中动火现场必须清除易燃物品，将动火附近的下水井、地沟、电缆沟等予以封闭，用坚固不燃的隔板或者阻燃毡布与周围隔开，防止火花飞溅。（5）气瓶禁止敲击、碰撞，夏季不得放在日光下曝晒，且气瓶上严禁放置电焊地线。（6）气瓶不得靠近热源、可燃、助燃性气体，气瓶与明火的距离不得小于10米；氧气瓶和乙炔瓶之间的距离不得小于5米。（7）焊机要采取防晒、防雨或防接触蒸汽和水进入的

措施，其电源和控制箱也应防雨，并保持清洁，安装高度不得低于1.5米，控制箱应上锁。（8）电焊作业现场应有良好的自然通风，必要时进行强制通风，配备相应的防毒面具。

（9）施焊、割作业场所半径10米内不得存有易燃易爆物品，且在动火前按公司规定办理动火证后，才能施焊、割作业。在更换焊条时，严禁乱扔焊条头。（10）电动工具必须装设机械防护装置（如防护罩、保护盖等），且不得任意拆除。

（11）临时线需用绝缘良好的电缆线，其截面应满足用电负荷和机械强度的要求，悬空架设或沿墙放设，室内离地不得低于2.5米，室外不低于3米，禁止在树上、脚手架或金属栏杆上挂线，穿越门窗（尤其是金属门窗）使用时要加装固定防护套。（12）临时线与设备、水管、热水管、门窗等应距0.3米以上，在道路交叉处应高于4.5米。（13）临时线装在户外的开关、熔断器等电器设备应有防雨雪设施。（14）施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明；危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用36V以下的电压。施工机械应当按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置，不得乱扔乱放。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)