

《安全生产事故案例分析》课堂笔记 - 第六讲(4) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/95/2021\\_2022\\_\\_E3\\_80\\_8A\\_E5\\_AE\\_89\\_E5\\_85\\_A8\\_E7\\_c62\\_95421.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/95/2021_2022__E3_80_8A_E5_AE_89_E5_85_A8_E7_c62_95421.htm) (3)有关职能部门把关不严，监督管理不力。

土出公司及其高级烟花厂的主管部门某市外经贸委没有履行安全生产管理职能。某市工商行政管理局管理不到位；土出高级烟花厂由港商租赁、经营8年之久，市工商局一直未发现并年年给予通过年检，致使港商能够利用全民所有制企业的一系列政策，尤其是用营业执照办理易燃易爆安全生产许可证。省公安厅及市公安局对《烟花爆竹安全生产许可证》核发、把关不严，致使该厂易燃易爆物品储存量严重超标。有关监督部门(包括市、区公安局、派出所市安委办等)防爆监督管理失职。综上所述，此次特大爆炸事故是某市土出高级烟花厂、某市土产进出口公司及有关职能表面违反有关法规制度酿成的重大责任事故。【责任划分及处理建议】：(一) 刑事处罚人员 关于涉嫌犯罪应依法追究刑事责任的人员：1. 万某某，临杂工，由于操作不当，直接引燃火箭，导致整个工厂殉爆，造成“6.30”特大爆炸事故发生，是直接肇事责任人，建议由司法机关依法追究其刑事责任。2. 梁某某，某公司总经理兼党支部书记、高级烟花厂法人代表，市人大代表。自1996年以来担任某公司总经理、党支部书记，兼任某高级烟花厂法人代表，没有实施对该厂的有效管理的指导，对港商盲目扩大生产规模、违章扩建房不予制止，4年中只到过该厂一次。今年“3#8226.30”特大爆炸事件承担法律责任，建议由司法机关依法追究其刑事责任。4. 黄某某，香港东方海外烟花有限公司部副总经理

，某高级烟花厂副厂长（负责消防安全、人事工作）。参与违章扩建厂房的研究，并绘出简图，在没有经过有关部门批准的情况下，该厂扩建4幢厂房，缩小了原料库与包装车间的安全距离，破坏了原有的安全间距；对公安消防部门提出违规扩建的整改意见，未采取措施落实整改，无视该厂生产的定编人数，扩招工作，严重超标准储存药量及超规模生产。其行为已触犯刑律，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

5. 张某某（港商），香港东方海外烟花有限公司董事长。1993年12月12日，张某某作为乙方法人代表和某高级烟花厂的实际最高决策者，与某公司签订了租厂协议之后，独立负责经营某高级烟花厂的生产 and 烟花爆竹的转口贸易，在生产经营过程中，无视安全生产法规，无视员工生命安全，一味追求经济利益，违规扩大生产，改变工厂安全布局，应对造成“6.30”特大爆炸事故承担法律责任。鉴于张目前身在香港，尚未归案，建议公安机关进行边控，尽早将其缉拿归案，依法追究其刑事责任。

6. 梁某某，今年初被任命为某高级烟花厂厂长，负责厂的日常工作。梁某某没有按省、市有关厂长（经理）安全生产责任制规定落实安全生产责任制。1993年参与张某某、简某某、黄某某等人策划扩建4幢厂房的计划实施，改变了厂房的安全距离。其行为已触犯刑律，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

7. 温某某，外贸集团有限公司人力资源管理部经理。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)