

德语机械专业词汇 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/148/2021_2022__E5_BE_B7_E8_AF_AD_E6_9C_BA_E6_c105_148059.htm 速度

: Geschwindigkeit 动量: Bewegungsgroesse 摩擦: Reibung 动能
: kinetische Energie 碰撞: zusammenstossen 质点: Partikel 抛物
线: Parabel 万有引力: Gravitations 定理: Gesetz 光波
: lichtwelle 波长: wellenlaenge 波: Welle 横波: Ouerwelle 纵波
: laengswelle 场强: Feldstaerke 电势: elektrisches Potenzial 电势
差: Potenzialdifferenz 电容: Kapazitaet 反向电流: inverser
Strom gegenstrom 结构分析: strukturanalyse 自由度
: Freiheitsgrad 转动: drehen 电路: Stromkreis 电压: Spannung
交变电流: wechselstrom 直流电流: Gleichstrom 节点: Gelenk
支路: nebenstrasse Seitenstrasse 电源: Stromquelle 互导
: steilheit 互感: Gegeninduktion 电桥: Brueckenschaltung 电桥
臂: Bruechenarm 尺寸公差: Toleranz 基本尺寸: grundmass 极
限尺寸: Grenzmaass 偏差: Abmass 配合: zusammenspiel 公差
带: Toleranz breite 公差带及配合: spielsitz 孔: Loch 轴
: Achse 基孔制: Einheitsbohrung 基轴制: Bezugsachse 总和
: Gesamtheit 俯视图: Aufsicht 视图: Ansicht 前视图
: Vorderansicht 侧视图: Seitenansicht 三维: dreidimensional 切
削: spanen schneiden 刀具: Stahl meissel 切削方向: Schnittrichtung
切削液: Schneidwasser 切削加工: Spanende bearbeitung 切削速
度: schnittgeschwindigkeit 切削面: schnittflaeche 切削
性: schneidbarkeit 偏角: Abweichungswinkel Deklination 进给速
度: Vorschubgeschwindigkeit 钻头: Bohrkopf 钻具: Bohrmeissel 装

上钻头:den bohrkopf einsetzen 卸下钻头:den bohrkopf abbauen
钻头夹盘:Spannfutter 车床:rehbank 钻床:Bohrwerk 磨
床:Schleifmaschine 刨床:Hobelbank 铣床:Fraesmaschine 拉
床:Ziehbank 机床:werkzeugmaschine 外圆磨
床:Rundschleifmaschine 内圆磨床:Innenschleifmaschine 铣
刀:Fraeser 拉刀:Ahle 100Test 下载频道开通，各类考试题目直
接下载。详细请访问 www.100test.com