

教会你用老硬件驱动给WindowsXP帮忙 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/179/2021_2022__E6_95_99_E4_BC_9A_E4_BD_A0_E7_c100_179455.htm

本人系文曲星发烧友，经常通过并口往文曲星里传一些软件。由于一次操作不慎，把主板上集成的并口给烧了。后来在杂志上看到可以通过加装一块ISA多功能卡来获得另外的并口。于是购买了一块ISA的多功能卡。安装好后在BIOS中关掉主板上集成的并口。然后开机进入Windows XP在设备管理器中查看，并没有打印机端口。不管它，在控制面板里的添加新硬件中强行安装了一个打印机端口，将它设为lpt1，按照提示重启后，在进入设备管理器，终于有了打印机口，而且没有问号。于是运行Hotlink（给文曲星传输文件的软件），准备给文曲星里传一篇文章试试。可是老是提示通讯出错。难道买了了一块坏卡？换了一台电脑再试，证明卡是好的。可是为什么我的机子上怎么用不了，是主板问题，还是XP不支持？在自己电脑机子上装Windows95，再用Hotlink试了一下多功能卡，能和文曲星通信了。分析一下，既然Windows95能用，Windows XP不能用，估计是Windows XP下的驱动程序不正确，那么能不能用Windows 95的驱动程序来借用一下呢？。进入Windows XP，在系统属性中找到自己强行安装的打印机端口，右键选择属性，切换到驱动程序页点击更新驱动程序按钮，选择高级安装（不要让Windows XP搜索驱动程序），然后选择从磁盘安装，这里的磁盘选择的是Windows 95的Windows夹下的INF子文件夹（事先要去掉inf文件夹的隐藏属性），安装程序会找到一个适合驱动，安装的过程中提示

需要一个lpt.vxd文件，这个文件在Windows 95系统的Windows\System文件夹里。安装完重启后在运行Hotlink连接程序，试传了一个文件，传输成功。再在设备管理器中查看了一下打印机口的驱动文件，发现比以前多了一个LPT.VXD文件。实践出真知：老式的ISA卡在WindowsXP下不能用，但如果能在以前的老系统下使用，不妨试试用老驱动，说不定有意外的惊喜。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com