

2004评估师机电设备评估基础》模拟试题及答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/219/2021_2022_2004_E8_AF_84_E4_BC_B0_c47_219268.htm

资料类别：注册评估师考试
资料格式：WORD格式 资料来源：考试吧 (Exam8.com) 资料下载：[点击这里下载](#) 内容预览：一、单选题（共30题，每题1分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意。）

1.机器按功能分，可分为四个部分，其中直接完成机器预定功能的部分是（ ）。 A.动力部分 B.传动部分 C.工作部分 D.控制部分

2.生产纲领是指（ ）。 A.工艺方案 B.工艺文件 C.年产量 D.工艺规程

3.形状相同、基本尺寸相同的两个零件，甲零件的精度为IT5级，乙零件的精度为IT7级，由此条件做出的下列判断中，正确的是（ ）。 A.甲零件制造成本高，乙零件制造成本低 B.甲零件的尺寸公差大，乙零件尺寸公差小 C.甲零件的形状公差小，乙零件形状公差大 D.甲零件的表面粗糙度小，乙零件的表面粗糙度大

4.有一对传动齿轮，已知主动齿轮转速 $n_1 = 960\text{r/min}$ ，齿数 $Z_1 = 25$ ，从动轮齿数 $Z_2 = 50$ ，从动轮的转速应为（ ）。 A.1920r/min B.960r/min C.480r/min D.1200r/min

5.下列关于蜗杆传动的说法中错误的是（ ）。 A.蜗杆传动是啮合传递动力的 B.通常蜗轮与蜗杆轴线空间相互垂直 C.蜗杆传动中蜗轮为主动件 D.蜗杆传动的优点是可获得较大的降速比

6.液压传动系统参数选择原则是（ ）。 A.通道数 B.流通方向 C.通流截面积的大小 D.弹簧力的大小

7.液压传动系统中的功率等于（ ）。 A.速度乘作用力 B.压力乘流量 C.流量乘作用力 D.压力乘速度

8.在机床型号规定中，首位字母为“Y”表示该机床是（ ）。 A.水压机 B.齿

轮加工机床 C.压力机 D.液压机 9.在钻床不可能实现的加工工艺是 () A.镗孔 B.钻孔 C.扩孔 D.铰孔 10.M1432A磨床表示该磨床经第 () 次量大的改进。 A.1 B.4 C.3 D.2 11.刨床、插床和拉床的共同特点是 () A.都可加工平面 B.都可加工沟槽 C.进给运动都是直线运动 D.主运动都是直线运动 12.在CNC系统中，PLC用来接受零件加工程序的开关的功能信息M、S、T是指 () A.辅助功能、主轴转速功能、刀具功能 B.主轴转速功能、进给功能、刀具功能 C.测量功能、刀具功能、辅助功能 D.控制功能、主轴转速功能、刀具功能 13.直流主轴电动机中，补偿绕组的作用是 () A.改变励磁方式 B.改善换向性能 C.改善冷却条件 D.改善调速性能 14.和普通机床相比，数控机床的机床本体和机械部件 () A.和普通机床的完全相同 B.在精度、刚度、抗振性等方面要求高 C.和普通机床的完全不同 D.在精度、刚度、抗振性等方面要求低 15.工业机器人运动自由度数，一般 ()。 A.小于2个 B.小于3个 C.小于6个 D.大于6个

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。

详细请访问 www.100test.com