

交通安全技术单选题及答案注释 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/223/2021_2022__E4_BA_A4_E9_80_9A_E5_AE_89_E5_c62_223971.htm

1. 根据列车运行及闭塞分区的情况，通过信号机可以自动变换显示，列车凭信号机的显示行车，这种闭塞方法称为（ ）。A. 半自动闭塞 B. 自动闭塞 C. 电话闭塞 D. 路签(牌)闭塞
2. 在电气化铁路上，道口通路两面应设限界架，其通过高度不得超过（ ）。A. 4m B. 3.5m C. 4.5m D. 3m
3. 接触网带电部分至固定接地物的距离不少于（ ）。A. 300mm B. 350mm C. 500mm D. 400mm
4. 在列车运行中，其前端任何一部分越过固定信号显示的停车信号的事故为（ ）。A. 列车脱轨事故 B. 列车冒进信号事故 C. 列车冲突事故 D. 机车、车辆溜入区间或站内事故
5. 在正线、到发线上办理接发列车时，根据列车的性质和线路特点，应遵守的以下原则中说法不正确的是（ ）。A. 特快旅客列车通过时，作业人员须提前停止在列车的通过线路上和相邻线路通过列车一侧的作业 B. 挂有超限货物车辆的列车，应接入固定线路 C. 货运列车应接入固定线路 D. 特快旅客列车应在正线上通过，其他通过列车原则上应在正线通过
6. 根据GB57681999《道路交通标志和标线》的规定，（ ）用作传递道路前进方向、地点、距离信息的标志，按用途的不同又可分为地名标志，著名地名标志，分界标志等，形状多为正方形、长方形，一般多为蓝色底、白色图案；高速公路上为绿色底、白色图案。A. 警告标志 B. 指路标志 C. 指示标志 D. 禁令标志
7. 根据GB 57681999《道路交通标志和标线》的规定，下列关于道路交通标线中黄色虚线

作用的说法正确的是（ ）。A．画于路段时，用以分隔对向行驶的交通流；画于路侧或缘石上用以禁止车辆长时间在路边停放B．画于路段时，用以分隔对向行驶的交通流；画于路侧或缘石上用以禁止车辆长时间或临时在路边停放C．画于路段时，用以分隔对向行驶的交通流，车辆不得跨越D．画于路段时。用以分隔同向行驶的机动车或非机动车，画于路侧或缘石上用以禁止车辆长时间在路边停放13．根据《高速公路旅客运输管理规定》的要求，高速公路客运线路经营期为（ ）年。A．6 B．4 C．3 D．514．下列关于高速公路客运安全的说法中错误的是（ ）。A．高速公路客运经营业户应坚持“安全第一”的方针，严禁车辆超速超载运行B．车辆在运行途中，遇到特殊情况可以载客加油C．驾驶员不得长时间连续驾驶，每行驶2~3h应在服务区作短暂休息D．高速公路客运经营业户不得擅自将线路标志牌过户、转让、转借。高速公路客运车辆不得挂靠经营15．下列不属于机务段安全工程师主要职责的是（ ）。A．组织运用车间全体职工，认真贯彻执行有关安全工作的规章制度和上级的命令指示B．经常深入实际，添乘机车，调查研究，针对存在的安全隐患，制定完善安全措施C．调查分析行车事故及路外伤亡事故，及时向上级提出报告D．在机车队和司机长领导下，组织本机班按列车运行图行车，认真执行规章制度，确保安全正点、平稳操纵、质量良好地完成运输任务16．下列有关铁路运输危险货物装卸的说法中错误的是（ ）。A．危险货物装卸前，应对车辆和仓库进行必要的通风和检查。车内、仓库内必须清扫干净B．装卸危险货物严禁使用明火灯具照明。可以使用普通照明灯具，装卸作业使用的机具应能防止产生火

花C．作业前货运员应向装卸工组详细说明货物的品名、性质，布置装卸作业安全注意事项和需准备的消防器材及安全防护用品D．作业时要轻拿轻放，堆码整齐牢固，防止倒塌，要严格按照规定的安全作业事项操作，严禁货物倒放、卧装(钢瓶及特殊容器除外)

17．下列有关滚装客船安全运营的说法错误的是()。

A．滚装客船应当在明显位置标明乘客定额和客舱处所
B．严禁滚装客船超额出售客票
C．在运力紧张的情况下，可以在滚装船舶的船员起居处、车辆舱、安全通道及其他非客舱处所承运旅客
D．禁止滚装客船承运任何危险货物，滚装客船的船长、大副应具备的条件是，在相应等级的滚装船舶实际担任船长、大副不少于12个月，或者在相应等级的海船实际担任船长、大副不少于24个月

18．下列有关船舶载运危险货物安全管理的说法中错误的是()。

A．禁止在普通货物中夹带危险货物，不得将危险货物匿报或者报为普通货物
B．载运爆炸品、放射性物品、有机过氧化物、闪点

28 以下易燃液体和液化气的船，可以与其他驳船混合编队拖带

C．载运危险货物的船舶在航行、停泊、作业时应当按规定显示信号
D．其他船舶与载运危险货物的船舶相遇，应当注意按照航行和避碰规则的规定，尽早采取相应的行动

19．经港务(航)监督安全检查的中国籍船舶和经《亚太地区港VI国监督谅解备案记录》成员海事当局检查的外国籍船舶，一般()个月内不再检查。

A．5 B．6 C．12 D．8

20．下列关于安全线的说法中错误的是()。

A．岔线(段管线)与正线、到发线接轨时，均应铺设安全线
B．岔线与站内到发线接轨，当站内有平行进路及隔开道岔并有连锁装置时，必须设安全线
C．安全线向车挡方向不应采用下坡道，其有效长度

一般不小于50mD。在进站信号机外制动距离内为超过6‰下坡道的车站，应在正线或到发线的接车方向末端设置安全线

21. 调车作业要准确掌握速度，在空线上牵引运行时，其速度不准超过（ ）km/h的规定；在推进运行时，其速度不准超过（ ）km/h的规定。A. 40；30 B. 30；40 C. 15；5 D. 5；15

22. 车站接发列车的基本程序是：办理闭塞—布置进路—（ ）—交接凭证—接送列车—指示发车—发车。A. 编挂 B. 开闭信号 C. 调车 D. 接车

23. 担当夜间乘务工作并一次连续工作时间超过6h的乘务员，出乘前卧床休息时间不得少于（ ）。A. 3h B. 4h C. 5h D. 6h

24. 某次道路伤亡事故中死了3人，请问这次道路交通事故属于（ ）。A. 重大事故 B. 一般事故 C. 特大事故 D. 轻微事故

25. 某次水运船舶交通事故中，涉及船舶等级为1500总吨以上，3000总吨以下或1103kW以上2206kw以下，事故造成死亡2人，直接经济损失30万元，则这次水运事故属于（ ）。A. 重大事故 B. 一般事故 C. 特别重大事故 D. 大事故

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com