

一般安全知识 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/224/2021_2022__E4_B8_80_E8_88_AC_E5_AE_89_E5_c62_224615.htm 安全生产十大禁令

- 1、安全教育和岗位技术考核不合格者，严禁独立顶岗操作。
- 2、不按规定着装或班前饮酒者，严禁进入生产岗位或施工现场。
- 3、不戴好安全帽，严禁进入检修，施工现场或交叉作业现场。
- 4、未办理安全作业票及不系安全带者，严禁高处作业。
- 5、未办理安全作业票，严禁进入塔、容器、罐、油舱、反应器、下水井、电缆沟等有毒、有害、缺氧场所作业。
- 6、未办理维修工作票，严禁拆卸停用的与系统联通的管道、机泵等设备。
- 7、未办理电气作业“三票”，严禁电气施工作业。
- 8、未办理施工破土工作票，严禁破土施工。
- 9、机动设备或受压容器的安全附件，防护装置不齐全好用，严禁启动使用。
- 10、机动设备的转动部件，在运转中擦洗或拆卸。

防火防爆十大禁令

- 1、严禁在厂内吸烟及携带火种和易燃易爆、有毒、易腐蚀物品入厂。
- 2、严禁未按规定办理用火手续，在厂内进行施工用火或生活用火。
- 3、严禁穿带易产生静电的服装进入油气区工作。
- 4、严禁穿带铁钉的鞋进入油气区及易燃易爆装置。
- 5、严禁用汽油、易挥发溶剂擦洗设备、衣物、工具及地面等。
- 6、严禁未经批准的各种机动车辆进生产装置、罐区及易燃易爆区。
- 7、严禁就地排放易燃易爆物料及化学危险品。
- 8、严禁在油气区内用黑色金属或易产生火花的工具敲打、撞击和作业。
- 9、严禁堵塞消防通道及随意挪用或损坏消防设施。
- 10、严禁损坏厂内各类的防爆设施。

[1] [2] [3] 下一页 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com