移动通信公司运维部工作总结 PDF转换可能丢失图片或格式 ,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/244/2021_2022__E7_A7_BB_ E5 8A A8 E9 80 9A E4 c25 244139.htm 2004年运维部工作总 结 分公司领导: 2004年运维部在分公司直接领导下、省公司 相关专业部门指挥调度下及全体员工的勤奋努力下,顺利完 成网络维护、通信生产建设任务,有力的保证了版纳辖区移 动业务发展,全年来的工作总结如下:一、G网建设在省公 司的正确领导及相关部门的大力支持下,通过分公司全体工 程技术人员的勤奋工作,现已全面完成。截止11月份,共新 建基站28座(宏站5个、边际网23个),搬迁基站2个,扩容 基站69个(扩容宏站47个、扩容边际网22),减容基站42座 (宏站27个、边际网15个),修改基站配置、改站型17座(即由二代站改为四代站一个,三代站改为四代站10个,边际 网改为三代站一个,微蜂窝改边际网5个)。建设进度全省超 前,圆满完成省G网工程建设计划,提高了网络覆盖质量, 更有力的提升了市场竞争力,促进了业务发展和业务收入的 增加。 四月份完成BSC1amp.BSC3的A接口扩容,完 成BSC2&.BSC3扩容为512TRX,新增BSC14,该BSC支 持3G,对交换进行了扩容,VLR容量由15万门增至20万门 ,BN-MSC、BSC扩容工程于4月2日已割接完毕,设备投入正 常运行。5月份建设完成电视电话会议系统工程。8月22日--生产楼正式动工,今年预计完成70%的进度。二、本地传输 网建设1.及时完成城域网工程项目施工,建设-个节点,-个 环,建设光缆-公里,管道-公里,并初验割接入网。及时完 成G网配套-个基站的接入段光缆建设,光缆总长-公里。2.

积极配合协调省管工程版纳本地网线路工程施工,现今已完 成工程量的百分之九十。 3、根据版纳分公司本地网传输光 缆现状,及时委托线路代维,促使传输处于良好运行状态, 并消除了存在的故障隐患。 三、网络优化 节日期间运维部在 分公司领导的直接指导下,经过节日前针对城区及乡镇集会 活动地点进行网优大规模的网优工作,仅仅景洪城区我们就 将近增加100个TRX,省公司节日前发下四代站载波160块, 使用159块,用于新开通基站1个,替换站4个,增加站9个, 扩容站6个, 拆下的三代站载波55块, 其中利旧43块用于新开 通基站1个,增加站1个,扩容站14个。调整天线3个,分别为 天马,移动新大楼,微波宾馆。节日前组织网优人员和交换 机房人员,提取2003年度的话务量数据进行分析,根据话务 模型提出本年度的话务量预测(主要是节日话务量预测), 按话务量预测结果提出了G网的扩容改造计划。在后面的工 程实施中证明,话务预测在扩容工程中起到了直接的指导性 作用。同时要求机房在节日期间实时观测网络话务,对于拥 塞高的扇区马上进行参数的调整,功率控制,使话务分流到 相邻小区,应急通信车对话务分流取到了非常好的效果。因 节日前网优工作准备的较充分,可以看到在今年节日话务量 高于往年的情况下,节日期间的网络质量保持较好,基站拥 塞率较去年已大大下降,去年多个扇区的话务拥塞率高达40 - 50%, 而今年最高拥塞只达到10 - 15%。 经过全年大家的 刻苦努力,版纳网络的考核指标不断提升,特别是拥塞小区 的消除情况走在全省的前列,在全省网络分析会议上受到表 扬。版纳在全省网络排名逐步处于前列,特别是10月达到了 第二名的可喜成绩。但是我们需要努力改进的地方仍很多,

特别是掉话率方面。 四、基站维护工作 全年更换29个基站48 组存在问题的蓄电池,更换了电池的基站有----等基站。 在 近期结合全州空调的整治维护工作展开了基站的固定资产清 查、地阻测试、铁塔防盗检查、机房防水、基站卫生检查等 工作。省公司新配备增加了6台油机,保证基站停电时发电 油机的需要。 公司领导组织人员进行了全州基站的三次季度 巡检,发现了许多问题,督促相关人员解决。 五、动力环境 完成全州121个基站的电池放电测试(全州共有172个基站, 只有121个基站有动力环境监控)整理出121个基站的电池放 电时长资料。对今后的电池维护提供了准确的数据。 八月在 全州进行了空调的全面清洗检修维护工作,对部分存在故障 的空调进行了全面的维护,使设备在可靠的环境下正常工作 。 六、加强技术培训,提高队伍素质 分公司承担G网工程建 设的是一支年青的队伍,面对大规模工程建设任务,要在短 时间内保质保量完成,无论是组织工作,还是技术工作都存 在较多的难题。为此,分公司把开展技术培训作为一项确保 工程质量、进度的重要措施来抓,采取走出去请进来的方式 ,不但相方设法派员工出去学习,还利用工程期间厂家工程 技术人员比较集中的特点,组织运维人员进行现场交流或集 中培训,由厂家工程技术人员进行讲解,并做现场解答。全 年单在本地就组织维护人员进行了多达92人次的集中培训... 学习边际网、空调、电源的相关知识,提高了维护人员的技 能。 积极学习最新移动通信技术,二月份运维部四个技术人 员到昆明进行长达一周的3G学习,回来后积极宣贯学习,平 时注重技术交流,互相学习。在5月15日至20日,请中兴公司 工程师在我公司对ZXDU电源进行了一次C级用户培训。 8

月20日至25日,请艾默生公司对其产品的使用维护进行了详 细的讲解。在9月,请NOKIA公司高级工程师就边际网进行 了为期3天的一次现场培训,使员工的基站维护技能又上了一 个台阶。 七、交换维护工作 交换设备通信故障为零。及时有 效的处理交换设备出现的故障,保障了交换网络的安全。配 合省公司完成了56项数据传真要求的工作内容并及时反溃日 常维护工作:为分公司领导、运维部及县公司提供每天的日 报,及时反映出网络运行的情况,为领导的决策提供真实可 靠的数据。完成了103个基站的扩容,开通,减容,传输割接 的数据制作工作。 配合市场部每月开通新入网用户的国内漫 游功能,完成神州行大众卡的后台数据制作,配合计费中心 在后台完成批量的用户数据处理,以及新营业厅的计费电路 的调度。 八、安全及消防 注重安全生产,全年人员无伤亡事 故发生。多次召开安全学习。 在8 - 9月,运维部组织了全州 的基站防盗检查,并在基站变压器挂警示牌。还对基站、机 房的消防进行了检查,就一些存在的问题进行了及时整改。 在10月,运维部全体人员参加了公司组织的消防培训,提高 消防安全意识。在10月,主动联系厂家对二楼机房的气体消 防系统进行了移交终验,使消防设施终于投入使用。 九、存 在问题及不足 1)发生基站阻断435次,其中广电光缆故障造 成14次、租用电信电路传输造成17次、微波故障造成6次、停 电造成389次、BTS故障9次。 2)今年新建站未安装动力环境监 控,给维护带来很多不便,也造成不必要的损失。3)有部分 基站仍为单台空调工作,时间长后,影响空调寿命,4)随着 基站逐步增多,维护量越来越大,应急发电频繁,致使维护 力量不足以及维护人才缺乏的现象更加突出。引进人才、建

立新的用工制度是当前加强维护力量迫在眉睫重中之事。 5) 部门管理不畅,有待磨合调整和适应后加以改进。 十、2005年工作计划 1、继续抓好网络维护质量管理和科技维护水平,提高网络运行质量。 2、完成2005年边际网站、宏站的勘站选址及前期土建电力协调工作。 3、积极配合做好城域网、本地传输网、城区管道等工作建设准备开工建设等工作任务。 4、按计划完成勐海生产楼建设工作。 5、与新进入版纳通信市场的其它运营商达成互联互通事宜。 6、理顺建设程序,并及时支付工程建设费用。 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com