

各种接口引脚定义 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/251/2021\\_2022\\_\\_E5\\_90\\_84\\_E7\\_A7\\_8D\\_E6\\_8E\\_A5\\_E5\\_c101\\_251106.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/251/2021_2022__E5_90_84_E7_A7_8D_E6_8E_A5_E5_c101_251106.htm) RJ45接口信号定义，

以及网线接头信号安排以太网 10/100Base-T 接口:Pin Name Description 1 TX Tranceive Data (发信号) 2 TX- Tranceive Data- (发信号-) 3 RX Receive Data (收信号) 4 n/c Not connected (空脚) 5 n/c Not connected (空脚) 6 RX- Receive Data- (收信号-) 7 n/c Not connected (空脚) 8 n/c Not connected (空脚)以太网

100Base-T4 接口:Pin Name Description 1 TX\_D1 Tranceive Data 2 TX\_D1- Tranceive Data- 3 RX\_D2 Receive Data 4 BI\_D3 Bi-directional Data 5 BI\_D3- Bi-directional Data- 6 RX\_D2- Receive Data- 7 BI\_D4 Bi-directional Data 8 BI\_D4- Bi-directional Data- 1 white/orange2 orange/white3 white/green4 blue/white5 white/blue6 green/white7 white/brown8 brown/white注：RJ45接口采用差分传输方式，tx、tx-是一对双绞线，拧在一起可以减少干扰。

RS-232接口引脚定义RS-232接口又称之为RS-232口、串口、异步口或一个COM（通信）口，严格地讲RS-232接口是DTE（数据终端设备）和DCE（数据通信设备）之间的一个接口，DTE包括计算机、终端、串口打印机等设备。DCE通常只有调制解调器（MODEM）和某些交换机COM口是DCE。标准指出DTE应该拥有一个插头（针输出），DCE拥有一个插座（孔输出）。 screen.width\*0.7) {this.resized=true.

this.width=screen.width\*0.7. this.alt=点击在新窗口查看全

图\nCTRL 鼠标滚轮放大或缩小.}#10.}" border=0>串口、并口接口定义并行口与串行口的区别是交换信息的方式不同，并

行口能同时通过8条数据线传输信息，一次传输一个字节；而串行口只能用1条线传输一位数据，每次传输一个字节的一位。并行口由于同时传输更多的信息，速度明显高于串行口，但串行口可以用于比并行口更远距离的数据传输。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)