笔记本电脑重启死机情况分析及对策 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/272/2021\_2022\_\_E7\_AC\_94\_ E8 AE B0 E6 9C AC E7 c100 272184.htm 电脑包括笔记本电 脑重启和死机故障,都是电脑维修过程中的热点问题,其中 牵涉到的问题也是方方面面的,并不是三言两语可以全部概 括。笔者在这里也只是抛砖引玉,结合自己平时的维修经验 , 对这些故障做些简单分析 , 如有不当 , 还请大家指正。以 下分析主要针对600和T系列。 笔记本电脑重启、死机故障主 要包括几下几个方面:一、硬件原因硬件是电脑的基础、良 好的硬件兼容性和性能是电脑稳定运行的前提,没有优秀的 硬件,即使是unix系统也是无能为力的。硬件有问题的笔记 本电脑,最让人头疼,因为笔记本电脑无法或者很难象普通 台式机那样,可以采用最小系统法、硬件替换法等等方法进 行硬件故障定位。1,电源问题引起的重启、死机故障,比 如电压不稳,波涌,欠载等等。笔记本电脑是娇贵的,看看 弱不禁风的电源适配器以及笔记本电脑主板供电电路就可以 知道了。 对策:a, 装上电池, 不要因为怕使坏电池及减轻重 量而取下电池,尤其是在电源并不是那么稳定的地区。毕竟 现在的电池已经相当智能化了,除非是某些弱智产品,不然 是不会有什么大的问题的。另外需要说明的是,不要将电池 置于低温环境中,这样会影响电池的活性。这一点可以去电 池生产车间得到验证,那儿保存笔记本电池的地方都是用空 调实现40度左右温度的。所以不要怕我们的电池被"热"着 了。 2 , 不要把笔记本电池和大功率电器接在同一个电源排 座上,尤其是空调等等大功率电器。这个原因大家都知道,

我就不多说了。笔者同事的电源适配器就曾因为这个原因而 被击穿过。 3,接口松动,主要有二,一是CPU插座松动造 成重启和死机故障,这种情况在维修过程中是特别常见的。 在那种CPU焊接在主板上的本本中少见。如果有一台本本特 别好死机或者重启,而这台本本又恰恰被从高处摔下过或者 严重碰撞过,我们就可以优先考虑插槽松动的情况。对策, 重新插拔,必要时修复断针。二是硬盘、光驱等接口松动。 笔者曾经接触过一台笔记本电脑,平时运行小程序没有什么 大的问题,但是一旦运行大型程序比如photoshop时必死机无 疑,经检测,硬盘接口局部损坏。对策就是更换接口,必要 时更换主板、光驱接口、硬盘接口等等。4,硬件质量不良 , 比如劣质内存往往就是往往就是兰屏制造者。 对策:更换 优质部件,至于是否原装就没有必要苛求了。二、软件故障 1,操作系统本身的不稳定性,比如win98、win98se的不稳定 性是有目共睹的, win2000、winXP、linux等等操作系统的稳 定性就好得多。 对策:在硬件条件许可的前提下,升级操作 系统,比如将600、600E的操作系统升级为win2000.2,病毒, 这就不用多说了。 对策是购买正版杀毒软件, 最关键的是不 断升级,上网前,最好是先升级杀毒软件。从不升级或者很 少升级的杀毒软件和聋子的耳朵是没有区别的。 3 , directx引 起的重启和死机故障。 对策:A,重新安装或者更新驱动程 序B,取消directx对设备进行检测。4,软件之间的冲突对策 : A, 尽量避免使用测试软件, B, 删除容易引起问题的软件 , C , 加装系统优化软件 , 如优化大师等等。 三、散热不良 引起的死机、重启故障现在的本本越做越小,本本内部的空 间越来越狭窄,而CPU、硬盘、内存等等的发热量却越来越

大,虽然笔记本的CPU、硬盘等等还是比较强壮的,但是它们在热量面前仍然是孤单无助的,尤其是设计不良的笔记本更是此类问题的好发者,比如某些国产本本,比如T20的散热设计就不是特别好,出现的问题在T系列重也是比较多的。另外散热不良还有引起一系列连锁问题,比如部件加速老化等等。对策:不要堵住散热孔,不要让本本和柔软物件比如被子等做亲密接触,使用水枕等等。四、其它原因,比如可乐杀手,空调杀手,环境杀手等。100Test下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com