

二级建造师考试辅导案例分析一 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/293/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c67\\_293210.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/293/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c67_293210.htm) 2A316030 熟悉职业安全健康管理体系2A316031职业安全健康管理体系运行实例

【案例2A316031-1】1. 背景 某建筑司承接了旧城区市政排水管网的更新改造工程。2001年9月19日，在给管沟进行人工清槽时，由于未执行安全技术规范，造成长约10m的沟壁坍塌，5名在沟底作业的民工被埋压，经抢救4人脱险，1人死亡。经事故调查，在该项目工程施工中，严重违反《施工现场安全防护基本标准》的有关规定，对开挖的沟槽没有严格执行安全技术规范，进行放坡或支护；制定的安全技术措施没有实用性，导致施工人员在具体施工中无章可循，冒险蛮干；在监督检查工作中失察，未能及时发现和制止施工人员的违章行为，造成事故发生。2. 问题 (1)请简要分析这起事故发生的原因。(2)职业健康安全事故如何分类?(3)何谓职业伤害事故?按事故后果严重程度可分为哪几类?(4)企业职业健康安全方针的内容要满足一个框架和三个承诺的要求，分别指什么?3. 分析 (1)这起事故发生的原因是： 施工人员违反操作规程，沟槽没有放坡，没有进行支护，且沟上沿堆土未达到安全距离，沟壁受侧压力作用倒塌。 未履行劳务用工管理职责，对施工人员未进行安全培训教育。 对施工现场监督检查不力，制定的技术措施和安全技术交底缺乏针对性和可行性。 安全检查不到位，没有发现事故隐患。(2)职业健康安全事故分两大类型，即职业伤害事故与职业病。(3)职业伤害事故是指因生产过程及工作原因或与其相关的其他原因造

成的伤亡事故。按事故后果严重程度可分为：轻伤事故；重伤事故；死亡事故；重大伤亡事故；特大伤亡事故和急性中毒事故等6类。(4)一个框架：提供建立和评审职业安全健康目标和指标的框架。三个承诺是：遵行法律、法规的承诺；遵循可持续改进的承诺；坚持事故预防、保护员工健康的承诺。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)