

国家安全生产监督管理总局关于今年以来连续发生因施救不当造成伤亡扩大事故的通报 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/319/2021_2022__E5_9B_BD_E5_AE_B6_E5_AE_89_E5_c80_319013.htm 国家安全生产监督管理总局关于今年以来连续发生因施救不当造成伤亡扩大事故的通报（安监总应急[2006]177号）各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局：据不完全统计，今年1-8月份，全国共发生因施救不当造成伤亡扩大的重大事故25起，死亡95人，教训极其深刻。这些事故中发生时遇险人员为41人，但由于施救不当，导致事故扩大，造成59名施救人员死亡。（一）市政工程类企业发生施救不当事故情况市政工程类企业发生施救不当事故10起，死亡36人，其中因施救不当造成事故扩大死亡23人：4月5日，海南省三亚市立才农场所属的南塔水电站在清除排水沟杂物时，1人落入沟内，3人盲目开展施救，造成包括2名施救人员在内的3人死亡。5月7日，新疆维吾尔自治区巴音郭楞州且末县供排水公司在检修该县客运站至玉石商贸城排水管沟时，因1名工人下井作业长时间无回应，供排水公司盲目组织6名工人下井抢救，因井下沼气浓度高，造成包括5名施救人员在内的6人死亡，1人受伤。5月21日，江苏省苏州市昆山市经济技术开发区黄浦江改造A标工程污水井施工过程中发生硫化氢中毒事故，当时有2名施工人员下井中毒，3名施工人员盲目下井施救，也相继中毒，5人全部死亡。5月21日，陕西省渭南市乐天大街与新盛路十字盘道处在施工中打开W38号排污井的管口时，由于沼气浓度高，造成1人中毒，6人在抢救过程中先后中毒，

共造成包括2名施救人员在内的3人死亡，4人受伤。5月30日，河北省唐山市城市排水有限公司北郊污水处理厂在市区陡河利民桥南50米北侧中水管网检查井进行检修时，1人沼气中毒落入井下水中，另2人先后下井施救，3人全部死亡。6月22日，上海市虹桥临时泵站在维修作业过程中，1名下井作业人员被硫化氢熏倒，2名人员盲目下井施救，也先后中毒，3人全部死亡。7月18日，内蒙古自治区乌海市海勃湾区公园南路清泉大街元亨路桥公司道路改造现场，1人在疏通地下排污管道时中毒，2人盲目施救也相继中毒，3人全部死亡。8月6日，浙江省杭州市萧山市岳利床垫面料整理厂3名工人在对污水池进行清污处理过程中中毒，又有3名职工盲目下池施救，相继中毒晕倒，事故共造成3人死亡，3人受伤。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com