

燃油反射炉热处理工安全操作规程 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/449/2021_2022__E7_87_83_E6_B2_B9_E5_8F_8D_E5_c62_449478.htm

燃油反射炉热处理工安全操作规程 1．确定炉前操作负责人。遵守一般热处理工安全操作规程。 2．点火前，应检查风管、油管、油嘴、油温、风压、气压及测温仪表是否正常。 3．点火时先关小风门，微开油门，用点火棒引燃油嘴后再开风门，并调整油门和风门大小使之充分燃烧。严禁“风压油”。停炉时，先关小风门，再关闭油门；熄火后，再关风门。 4．点火及工件进出炉时，炉门前面不得站人。 5．工作中应经常按规范调整油量。 6．按规定装量要求装炉，不得超高、超宽。工件正火喷雾冷却时，不得向台车上大量注水。 7．台车开动前应检查工件是否放置平稳，轨道附近有无障碍物，牵引机构是否正常。 8．油料应妥善存放。 9．工作完毕应切断气源，油源，清理工作场地。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com