二级建造师《机电安装管理与实务》知识点归纳(九)PDF 转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/451/2021_2022__E4_BA_8C_ E7 BA A7 E5 BB BA E9 c55 451121.htm IM412110 熟悉常用 仪表安装工程的施工技术 仪表取源部件的施工技术要点: 被 测对象上为安装连接检测元件所设置的专用管件、引出口和 连接阀门等元件。(1)取源部件安装通用要点*在设备或管 道上开孔、焊接安装取源部件,要在设备或管道防腐衬里和 压力试验前进行。 *高压、合金钢、有色金属设备或管道上开 孔,采用机械开孔方法。*在设备或管道上焊接取源部件,应 避开设备或管道原有焊缝一定距离。*取源部件安装完成后, 与设备和管道一起进行压力、气密性、真空试验。(2)温 度取源部件安装要点(3)压力取源部件安装要点(4)流量 取源部件安装要点(5)物位取源部件安装要点(6)取源部 件安装的配合 *仪表工程施工需要的取源部件、调节阀执行机 构等,是工艺设备、管路等安装时配合使用的,要按计划进 场,以期跟上设备管道的安装进度。*定型设备上的仪表取源 部件在设备设计制造时已经形成,非定型设备上的取源部件 要安排在设备承压试验前安装;锅炉炉墙等砌体上的取源部 件安排在砌体砌筑时埋人;管道上的取源部件安排在管道试 压前安装, 串接在管道中的调节阀、流量孔板安排在管道安 装时连接或用同等长度两端带有法兰的短管替代;保温风管 上的取源部件安排在风管保温前安装;无保温风管上的取源 部件安排在风管系统就位后试运行前安装。 1M412112 仪表盘 , 柜、箱的施工技术要点 仪表盘、柜、箱有就地安装和集中 在控制室内两种型式,不形成联动生产线的以就地安装为主

,形成联动生产线的以中央控制室集中安装为主。(1)通 用要点 *安装前要进行内部接线、连管检查,并且外观检查良 好无损坏。*就位的位置正确,型号规格符合设计文件要求。 *建筑工程提供的条件满足盘、柜、箱安装的需要。 *仪表集 中控制室安装要安排在土建工程全部完成之后,必要时集中 控制室配备临时空调设备。(2)就地安装要点*盘、柜、箱 应选择在光线充足、通风良好、维修方便的位置。 *与底座型 钢的连接不能采用焊接,应采用镀锌螺栓连接。*在振动或多 尘、潮湿或有腐蚀性、爆炸性气体,有火灾危险的场所安装 ,要注意选型是否符合设计文件要求,采取的隔离和防护措 施是否同步。 *柜、箱内仪表就位接线、连接管路应依据设计 文件要求标明编号。(3)集中安装要点*基础型钢的规格、 型号符合设计要求,形位尺寸不超差。*仪表盘、柜的排序不 错位,盘、柜相互间与基础型钢间连接不能采用焊接,应采 用镀锌螺栓连接。*当盘、柜上开孔不能装入仪表或螺孔位置 不准时,应采用机械加工修正,不得用气与焊切割。 *外部引 入的线路连接应紧密导通良好,管路连接应严密不泄漏.连 接的位置正确且不错位。 IM412113 仪表线路、管道的施工技 术要点(1)通用要点*检查土建工程是否具备线路、管道敷 设条件,确认相关土建工程正常的后续施工不会损坏已敷设 好的仪表线路、管道,才能开始敷设。*仪表工程用线缆和管 材、管缆敷设前应做检查,除外观检查有无缺陷外,要检查 线缆绝缘和导通状况。管材要除锈,有的还要脱脂并做内壁 吹扫,检查通畅情况,要检查管缆通畅情况和密闭性能。 *不 论安装位置怎样,坚持桥架先就位固定,后敷设线路管道的 原则。*敷设完成,经检查确认,做好标识。 100Test 下载频

道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com