

二级建造师公路工程管理与实务模拟试题8 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/451/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c55\\_451769.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/451/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_451769.htm)

公路工程管理与实务模拟试卷答案8 单项选择题1、属于预防水泥混凝土路面断板的措施是( )。A、尽量采用平接缝B、采用两台或两台以上摊铺机梯队作业C、做好压缝并及时切缝D、在摊铺机前设专人清除掉在“滑靴”前的混合料2、隧道的附属设施的作用是( )。A、确保交通安全和顺适B、保持洞内能见度和清洁空气C、保持洞内路面干燥D、防止隧道渗水和交通顺适3、某二级公路路堤边坡基本稳定，坡面只有轻微冲刷，最适合于此处的坡面防护措施是( )。A、铺草防护B、种草防护C、植树防护D、抹面防护4、按照机械台班费用组成，属于固定费用的是( )。A、养路费B、人工费C、大修费D、动力燃料费5、合同通用条款一共有( )条。A、25B、26C、27D、286、连续刚构桥的施工一般采用( )施工。A、整体现浇B、转体C、平衡悬臂施工D、采用分次浇筑法7、隧道围岩为坚硬岩，岩体破碎，碎裂结构，其围岩基本质量指标为350~251MPa，该围岩属于( )级。A、Ⅰ级B、Ⅱ级C、Ⅲ级D、Ⅳ级8、已交付使用的公路工程项目，事故报告单位为( )。A、建设单位B、施工单位C、监理单位D、接养单位9、以下关于评标委员会的叙述，不正确的是( )。A、评标委员会由招标人的代表和技术、经济专家组成B、评标委员会委员人数为5人以上单数，其中专家人数不得少于成员总数的2/3C、为保证公平、公正，评标委员会成员名单在确定后应当公开D、国道主干线建设项目，评标委员会专家从交通部设立的评标专家库中随机

抽取10、无机结合料基层路拌法施工中关于缝的处理，下列叙述错误的是( )。A、同日施工的两工作段衔接处应采用搭接B、应该避免纵向接缝C、纵缝必须垂直相接D、纵缝可以垂直相接也可以斜接 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)