

一级建造师公路工程管理实务模拟试卷5 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/474/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c67\\_474759.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/474/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c67_474759.htm)

公路工程管理实务模拟试卷答案5 单项选择题

- 1、位于 ~ 级围岩中且覆盖层厚度小于( )的隧道，应进行地表沉降量测。A、10m B、20m C、30m D、40m
- 2、按《公路工程国内招标文件范本》规定，如有分包计划，分包工作量不能超过( )。A、50% B、30% C、20% D、10%
- 3、拱桥重力式桥墩第二种组合是指( )。A、按在桥墩各截面上可能产生的最大竖向力的情况进行组合 B、按桥墩各截面在顺桥方向上可能产生的最大偏心和最大弯矩的情况进行组合 C、按桥墩各截面在横顺桥方向上可能产生的最大偏心和最大弯矩的情况进行组合 D、横桥向的荷载及其组合
- 4、遇有( )级以上大风，大浪等恶劣天气时，应停止水上作业。A、五 B、六 C、七 D、八
- 5、桥面与低水位之间的高差称之为( )。A、桥梁建筑高度 B、桥梁高度 C、桥下净空高度 D、桥梁通航高度
- 6、隧道围岩为坚硬岩，岩体较完整，块状或厚层状结构，其围岩基本质量指标为550~451MPa，该围岩属于( )级。A、 B、 C、 D、
- 7、按我国目前规范要求，高等级公路沥青路面施工应使用( )设备。A、连续强制式搅拌 B、间歇强制式搅拌 C、间歇滚筒式搅拌 D、连续滚筒式搅拌
- 8、在公路工程建设中，质量低劣或达不到合格标准，需加固补强，直接经济损失在20万~300万元之间的事故属于( )。A、特大质量事故 B、重大质量事故 C、一般质量事故 D、质量问题
- 9、下列粒料类基层中，属于嵌锁型的是( )。A、填隙碎石 B、级配碎石 C、级配砾石 D、天然砂砾
- 10、不属于

沥青玛脂碎石优点的是( )。 A、耐磨性好 B、接缝处理方便 C、减少低温开裂 D、耐久性好 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)