

2007年注册安全工程师考试安全生产技术真题及答案安全工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/524/2021\\_2022\\_2007\\_E5\\_B9\\_B4\\_E6\\_B3\\_A8\\_c62\\_524655.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E6_B3_A8_c62_524655.htm)

必作部分 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1. 制造、使用或贮存爆炸危险物质，且电火花不易引起爆炸，或不致造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物属于第( )类防雷建筑物。 A. 一 B. 二 C. 三 D. 四 2. 下列塌方事故中，属于坍塌类的是( )。 A. 开挖高大建筑物地基时造成的土石塌方 B. 车辆失控撞击造成的建筑物塌方 C. 烟花爆竹爆炸引起的库房建筑物塌方 D. 矿山地下开采时发生的顶板塌方 3. 机械安全防护装置应具有足够的可靠性，即在规定的寿命期限内必须具有足够的稳定性、耐腐蚀性、抗疲劳性和( )。 A. 密度 B. 硬度 C. 重量 D. 强度 4. 下列机械安全防护装置中，仅能对操作者提供保护的是( )。 A. 联锁安全装置 B. 双手控制安全装置 C. 自动安全装置 D. 隔离安全装置 5. 电焊作业过程中，不常见的事故是( )。 A. 电击 B. 弧光伤害 C. 物体打击 D. 火灾 6. 关于变配电站的设置，下列说法中，正确的是( )。 A. 地下变压器室的门应为防火门 B. 地下变配电站可装设油浸式变压器 C. 柱上可安装800kVA的电力变压器 D. 柱上变压器的底部距地面高度不应小于1m 7. 下列各种电伤中，最严重的是( )。 A. 电弧烧伤 B. 皮肤金属化 C. 电烙印 D. 电光眼 8. 电气设备的绝缘电阻用( )测量。 A. 功率表 B. 电压表 C. 电流表 D. 兆欧表 9. 雷电不会直接造成的危险和危害是( )。 A. 火灾、爆炸 B. 堃启、 C. 触电 D. 设备设施损坏 10. 爆炸性气体、蒸气、薄雾按其引燃温度的不同，分

为()个组别。 A . 4 B . 6 C . 8 D . 10 100Test 下载频道开通，  
各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)