混凝土小型空心砌块墙体开裂原因(二)注册建筑师考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/527/2021_2022__E6_B7_B7_ E5 87 9D E5 9C 9F E5 c57 527214.htm 2、 为防止或减轻房 屋墙体裂缝,在设计时可根据情况采取下列构造措施: 增 大基础圈梁的刚度; 在地基不均匀的情况下,底层窗台墙 体的第2与第4灰缝中各设 4钢筋点焊网片或2 6钢筋,并伸 人两边窗间墙内不小于600mm;以控制垂直裂缝的发生。 采用钢筋混凝土窗台板,窗台板嵌入窗间墙内不小于600mm 墙体转角处和纵横墙交接处宜沿竖向每隔400-500mm设 拉结钢筋, 其数量为每120mm墙厚不少于1 6或焊接钢筋网 片,埋入长度从墙的转角或交接处算起,每边不小于600mm 。 对混凝土砌块墙体,宜在底层门、窗过梁上方的水平灰 缝内及窗台下第一和第二道水平灰缝内设置焊接钢筋网片或2 6钢筋,焊接钢筋网片或钢筋应伸入两边窗间墙内不小 于600mm。 设置灰缝钢筋。 在建筑物墙体中设置配筋带 也可根据建筑物的具体情况,如场地土及地震设防烈度、基 础结构布置型式、建筑物平面、外形等,综合采用上述抗裂 措施。 (二) 砌块生产环节的措施 在砌块的生产环节要加大 管理力度。目前,在生产领域存在生产设备质量不过关、质 量体系不健全等问题,导致产出的砌块密实度达不到要求、 几何尺寸差、缺棱掉角、含水率高、不进行防潮包装、龄期 达不到要求等以一系列问题。而砌块本身质量的好坏与墙体 开裂有很大的关系。所以,针对生产环节,要采取以下措施 : 1、引进高质量的生产设备,淘汰那些手工作坊式的生产 工艺,保证砌块生产质量。2、把好材料出厂关,砌块的龄

期必须达到28d以上, 砌块的规格、强度等级、含水率等应经 严格检验。符合要求方可进入施工现场使用。砌块的运输和 堆放要注意防止雨淋,保持堆放场地干净整洁,不积水,运 输过程严禁随意倾卸。3、砌块要进行防潮包装。(三)施 工环节的措施 1、严格控制砌块28d后才能出厂和上墙砌筑, 保证混凝土砌块保养期。混凝土砌块建筑的干缩裂缝对建筑 物影响很大。而其中一个非常重要的环节就是要控制好混凝 土砌块本身原有的含水率。除了生产企业提高砌块本身内在 质量包括控制其最大吸水率以外,非常重要的一条就是要保 证混凝土砌块的28d龄期再上墙,从实践来看,保证砌块龄期 一个月以上上墙效果更佳; 2、混凝土砌块砌体应采用砌块 专用砂浆砌筑,砌筑砂浆须采用和易性好、粘结力强、稠度 控制在50mm以下的混合砂浆,严禁用水泥砂浆砌筑; 3、墙 体水平灰缝和竖缝必须饱满,水平缝灰浆饱满度达到90%, 竖缝灰浆饱满度应达到80%,严禁砌体出现瞎缝和透明缝;4 、严禁雨后砌筑墙体和浸水、受潮砌块上墙砌筑; 5、保证 墙砌体材料质量,同时保证砌筑用砂浆强度和饱满度,增加 砌体灰缝接触面,才能保证墙体的刚度; 6、为了避免新砌 体压缩变形过大,严格控制日砌高度,外墙日砌高度在2m左 右为宜; 7、保证顶层或最上两三层的砌体砂浆强度不小 于M7.5,增加墙体的抗剪抗拉能力,保证墙体的整体刚度; 8、外墙内侧设有暗管暗线时,应使用同种材料带纵槽或 横槽的异型辅助砌块,施工时要密切和水电施工人员配合, 砌墙时确保预留管、线槽位置的正确,禁止在外墙砌好后凿 槽、凿孔等。另外外墙砌体不宜吊挂重物,设计上应考虑用 跳板、阳台等安放空调设备; 9、可在窗台下砌体中增加配

筋或砌筑反拱,抵抗基础的反作用; 10、墙体与混凝土构造 接应采用"马牙搓"连接工并加设拉接筋。因空心砌块壁薄 , 水平灰缝接触面小、故应选用能保证设计强度,且塑性好的 砂浆砌筑。砌筑时,砌块底面朝上,铺灰饱满,竖向灰缝应 满灌,挤压严密,搭接合理; 11、严格按照砌筑方法,上下 错缝要注意水平方面互相诺接,增加结构的强度和刚度;12 、严格控制砌块的搬运及堆放环节。砌块的搬运过程必须轻 拿轻放,严防野蛮装卸。防止因砌块内伤而产生一时释放不 了的应力,并要求堆放整齐,加盖防水物品,严禁遭雨淋; 13、在施工前一定要做好砌块的排序方案,施工时要严格执 行; 14、做好施工工人的培训工作,以提高砌筑质量; (四) 抹灰环节的防裂措施 对于砌块墙体,按照普通墙面进行抹 灰,很容易造成墙面开裂。所以要改变传统的抹面做法,按 照"逐层渐变、柔性抗裂"的原理进行抹灰,与传统的抹面做 法不同,这种做法在构造设计上采用了逐层渐变的柔性抗裂 技术路线。 1、其基本原理是,各构造层满足允许变形与限 制变形相统一的原则,各层材料的性能满足随时分散和消解 变形应力,各层弹性模量变化指标相匹配逐层渐变,外层的 柔韧变形量高于内层的变形量;按照这一原理建立的柔性渐 变抗裂体系,能够有效地吸收和消纳应力变形,能够解决外 墙表面易出现有害裂缝的技术难题。 2、做面层时宜采用抗 - 裂柔性耐水腻子,底层用呼吸性良好的高分子乳液弹性涂料 ,柔性耐水腻子与弹性底层涂料两者的配套使用,不仅满足 面层的变形的要求,而且还具有良好的防水、透气、耐冻融 装饰作用。3、外墙抹灰宜待房屋结构封顶15天后进行,以 使墙体有一个干缩稳定的过程,避免日后粉刷开裂;顶层内

抹灰应待屋面保温、隔热架空板施工完后再进行,以减少温差效应;外墙抹面宜从次顶层开始往下,最后抹顶层,这对防止干缩裂缝的产生颇有效果。实践证明,采用这种抹灰工艺,对于防止墙体开裂有非常好的效果。 总之,混凝土小型空心砌块墙体裂缝的治理是一个系统工程,只有建设、设计、施工、科研、生产、政府管理等部门协同工作,共同努力,集思广益,墙体开裂的问题才能够得到彻底解决。 (百考试题注册建筑师) 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com