施工验槽工作及地基局部处理方法岩土工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/535/2021_2022__E6_96_BD_ E5 B7 A5 E9 AA 8C E6 c63 535233.htm 验槽是工程勘察的 最后一个环节,也是基础和上部结构施工的第一道工序。验 槽可能发现各种问题,包括意想不到的特殊问题,有时还需 要进行补充勘察。以下介绍验槽的内容、要求、方法以及在 火电施工中所遇到的一些情况及处理方法。 1、验槽工作 1.1 内容 a. 首先检查基槽开挖的平面位置和尺寸与设计图纸是否 相符,其次检查开挖深度、标高是否符合设计要求。 b. 观察 槽壁、槽底的土质类型、均匀程度,是否存在疑问土层,是 否与勘察报告一致。 c. 检验基槽中有无旧房基、古井、洞穴 、古墓及其它地下掩埋物。 d. 检查基槽边坡外缘与附近建筑 物的距离对建筑物稳定有无影响。 1.2方法 1.2.1详细观察、描 述槽壁、槽底岩土特性验证基槽底的土质与勘察报告是否一 致,基槽边坡是否稳定,有无影响边坡稳定的因素,如渗水 、坑边堆载过多等。尤其注意不要将素填土与新近沉积的黄 土、新近沉积黄土与老土相混淆。若有难以辨认的土质,应 配合洛阳铲等手段探至一定深度仔细鉴别。对旧房基、洞穴 掩埋管道和人防设施等应沿其走向进行追索,查明在基槽 范围内的延伸方向、深度及宽度。 1.2.2分析钎探资料一般在 电厂建构筑物基础施工时,基槽开挖后均做钎探工作。岩土 工程师会同有关人员详细查看、分析钎探资料,判断基底岩 土均匀情况及同一深度段(一般按30 cm为一步)的钎探击数 是否基本一致(同一基槽内的钎锤重量应相同,有条件的应 使用标准锤,锤重10 kg,落距保持50 cm)。低于某一深度段

击数平均值30%以上的钎探点,在平面图上圈出其位置、范 围,分析其差别原因,必要时需补做检查探点,对低于平均 值50%以上的点,要补挖探井或用洛阳铲进一步探查。 2、验 槽中地基的局部处理验槽工作中常遇到需整体处理和需局部 处理2种类型的问题。前者比较容易处理,如人工换填土问题 ,一般在勘察报告中建议挖除,将基础放在老土层上,但往 往由于某种原因未全部挖除而造成槽底残留填土问题。这种 情况一般挖除到老土即天然土,然后用2 8灰土回填夯实, 或用人工级配砂石回填,也可把基础埋深适当增大。后者详 细阐述如下。 2.1松土坑(填土、墓穴等)的处理当坑的范围 较小时,可将坑中松软虚土挖除,使坑底及四壁均见天然土 为止,然后采用与坑边的天然土层压缩性相近的材料回填。 如果坑小夯实质量不易控制,应选压缩模量大的材料。当天 然土为砂土时,用砂或级配砂石回填,回填时应分层夯实, 并用平板振捣器振密。若为较坚硬的粘性土,则用3 7灰土 分层夯实;可塑的粘性土或新近沉积粘性土,多用1 9或2 8灰土分层夯实。当面积较大,换填较厚(一般大于3.0 m) 局部换土有困难时,可用短桩基础处理,并适当加强基础和 上部结构的刚度。关于松土坑的处理情况比较多见,例如: 河北省某电厂主厂房施工中,验槽时发现2层墓穴,下层墓穴 时期较早,墓穴已坍塌,不易发现。经过对土质颜色、包含 物的仔细辨认,详细分析钎探记录,才逐一查出并予以清除 ,以1 9灰土分层夯实。 当松土坑的范围较大,且坑底标高 不一致时,清除填土后,应先做踏步再分层夯实,也可将基 础局部加深,并做1 2的台阶,两段基础相连接。如石家庄

某电厂烟筒及烟道场地原为农田,验槽时发现该基槽东部有

一古砖墓坑,清理后发现西部浅,东部深,差异较大。处理 方法为:清除全部填土,局部加深,并从东向西做1 2踏步 夯实, 2 8灰土分层夯实与老土相接。2.2大口井或土井的处 理当基槽中发现砖井时,井内填土已较密实,则应将井的砖 圈拆除至槽底以下1m(或大于1m),在此拆除范围内用2 8或3 7灰土分层夯实至槽底:如井直径大于1.5 m时,则应 适当考虑加强土上部结构的强度,如在墙内配筋或做地基梁 跨越砖井。这种情况也较多,如邢台某矿区电厂主厂房,验 槽时发现有整齐的2个大口井,中间填土已密实;输煤廊道也 有相连的2个大口砖窑井,砖护壁完好。均采取全部挖除或部 分挖除后再夯实2 8灰土的方法,建成后至今建筑物使用良 好。 2.3局部硬土的处理当验槽时发现旧墙基、砖窑底、压实 路面等异常硬土时,一般都挖除,回填土情况根据周围土质 而定。全部挖除有困难时,可挖除0.6 m,做软垫层,使地基 沉降均匀。 2.4局部软土的处理由于地层差异或含水量变化 , 造成局部软弱的基槽也较多见,如邯郸某矿区电厂化学水处 理室, 钎探后发现1.8 m软土层。东部钎探总数120击左右, 中 部230击左右,西部340击左右,地基土严重不均。经与设计 部门研究,采用不同置换率的夯实水泥土桩进行处理,置换 率为东部4%、中部6%、西部8%. 2.5人防通道的处理在条件允 许破坏而且工程量又不大的情况下,应挖除松土回填好土夯 实,或用人工墩基或钻孔灌注桩穿过。若不允许破坏,则采 用双墩(桩)担横梁上加基础避开通道,有时还需加固人防 通道。若通道位置处于建筑物边缘,可采用局部加强的悬挑 地基梁避开,如河北某矿区电厂主厂房,全部跨越人防通道 ,采取夯实水泥土桩处理地基,人防通道上部用地梁跨越。

2.6管道的处理如在槽底以上设有下水管道,应采取防止漏水的措施,以免漏水浸湿地基造成不均匀沉降。当地基为素填土或有湿陷性的土层时,尤其应该注意。如管道位于槽底以下时,最好拆迁改道,或将基础局部落低埋深加大,否则需要采取防护措施,避免管道被基础压坏。此外,在管道穿过基础或基础墙时,必须在基础或基础墙上管道的周围特别是上部,留出足够的空间,使建筑物沉降后不致引起管道的变形或损坏,以免造成漏水渗入地基引起后患。 3、结束语 a. 验槽是一个重要的勘察或施工环节,不可轻视,更不可省略。 b. 验槽实践性较强,应仔细观察、认真分析,做到具体问题具体分析,依据不同情况区别处理。 c. 验槽时用的钎探应统一,排除人为因素。(百考试题岩土)100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com