

2009年质量、投资、进度控制练习题(9)监理工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/538/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E8\\_B4\\_A8\\_c59\\_538934.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/538/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E8_B4_A8_c59_538934.htm)

1. 某些工程质量问题虽然不符合规定的要求和标准构成质量事故，但视其严重情况，经过分析，论证、法定检测单位鉴定和设计等有关单位认可，对工程或结构使用及安全影响不大，也可不做专门处理。通常不用专门处理的情况是( )。A. 出现的质量问题，经检测鉴定达不到设计要求，经原设计单位核算，仍无法满足结构安全和使用功能B. 有些质量问题，经过后续工序无法弥补C. 影响结构安全和正常使用D. 经法定检测单位鉴定合格

2. 最符合工程质量事故处理方案的辅助决策方法是( )。A. 定期论证B. 实验观测C. 方案比较D. 专家验证

3. ( )又称机械抽样、系统抽样，是将个体按某一特性排队编号后均分为几组，这时每组有 $K = N / n$ 个个体，然后在第组内随机抽取第一件样品，以后每隔一定距离(K号)抽选出其余样品组成样本的方法。A. 简单随机抽样B. 等距抽样C. 多阶段抽样D. 分层抽样

4. 众所周知，影响产品质量主要有4M1E方面因素，当影响质量的4M1E因素发生了较大变化，超越了质量标准允许范围的波动则称之为异常波动，是由( )引起的。A. 系统性原因B. 偶然性原因C. 不可避免原因D. 正常原因

5. 控制图按用途分，不包括( )。A. 分析用控制图B. 管理控制图C. 计量值控制图D. 控制控制图

6. 在实施GB / T190002000族标准质量管理八项原则的领导作用原则要采取的措施是( )。A. 对员工提供关于持续改进的方法和工具的培训，使产品、过程和体系的持续改进成为组织内每个员工的目标B. 在一定范围

内给与员工自主权，激发、鼓励并承认员工的贡献，提倡公开和诚恳的交流和沟通，建立宽松、和谐的工作环境，创造并坚持一种共同的价值观，形成企业的精神和企业文化C．全面了解顾客的需求和期望，确保顾客的需求和期望在整个组织中得到沟通，确保组织的各项目目标D．对员工进行职业道德的教育，教育员工要识别影响他们工作的制约条件7．( )是对质量管理体系的要求。A．GB / T19000-2000族标准B．GB / T19001-2000标准C．GB / T19004-2000标准D．GB / T9000-2000标准8．( )是指由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。A．质量目标B．质量控制C．质量方针D．质量保证9．( )是由设备工器具购置费、建筑安装工程费、工程建设其他费用、预备费(包括基本预备费和涨价预备费)、建设期利息和固定资产投资方向调节税(目前暂不征)组成。A．建设投资B．非生产性建设工程总投资C．铺底流动资金D．生产性建设工程总投资10．( )是指按照建设工程设计文件要求，建设单位(或其委托单位)购置或自制达到固定资产标准的设备和新、扩建项目配置的首套工器具及生产家具所需的费用。A．建筑安装工程费B．与项目建设有关的费用C．设备工器具购置费D．工程建设其他费用 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)