预防形成爆炸性混合物的基本对策(四)安全工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/542/2021_2022__E9_A2_84_ E9_98_B2_E5_BD_A2_E6_c62_542217.htm (五)限制形成爆炸 性混合物 1、惰性气体保护 工业生产中常用的惰性气体有氮 气、二氧化碳、水蒸气和烟道气等。惰性气体因其不燃且无 助燃作用而作为保护气体,用于限制可燃气体、可燃蒸气及 可燃粉尘与空气等助燃性气体形成爆炸性混合物。惰性气体 一般用于下列场合: (1) 生产和处理可燃气体和可燃液体 的设备,其气相空间可用惰性气体稀释和置换;(2)可燃 固体的粉碎、研磨及可燃粉尘的筛分、混合和输送可用惰性 气体保护; (3)爆炸性危险场所中使用非防爆电器或仪表 等可充氮气保护; (4) 可燃液体可用惰性气体如氮气进行 压送; (5)使用气体燃料或液体燃料的反应炉膛,在点火 之前可用惰性气体置换炉膛内的气体; (6) 有爆炸危险的 工艺设备在停车检修时可用惰性气体清洗和置换; (7)有 爆炸危险的工艺设备、贮罐等,可配备惰性气体管线,以备 在发生泄漏事故或发生小范围火灾时进行稀释或灭火。 2、 设备结构及工艺条件的限制(1)处理比空气轻的可燃气体 的设备,应尽量在设备上部设通风换气口,达到自然通换气 的目的。(2)可燃液体贮罐如轻质油罐,应尽量采用没有 气相空间或气相空间较小的浮顶罐。(3)可燃液体贮罐和容 器应在底部设置排液装置,使贮罐和容器在使用后不残留液 体。(4)处理可燃粉尘的设备和管道,其容积或直径应尽 可能小。处理粉尘量要尽可能少,要保证粉尘浓度低于爆炸 浓度下限。(5)在处理可燃粉尘时,应尽量不混入可燃气

体、可燃蒸气和可燃液体,以免降低爆炸浓度下限和最小点 火能量而使爆炸性混合物易于引爆。(6)附着在袋子和容 器上的可燃粉尘,不要将其强行扫除或振动下来,应在指定 地点,利用适当方法将粉尘除去。(7)在石油化工等生产 中的负压操作装置,应保证装置及配管等整个系统的密闭性 ,严防外界空气吸入系统内形成爆炸性混合物。 (8)对于 生产、使用、处理及贮运可燃气体和可燃液体的设备和容器 , 应严格控制温度、压力、物料配比、投料顺序及速度、危 险杂质含量和原料纯度等工艺条件参数,防止可燃气体和可 燃液体因受热受压及剧烈反应失控而急剧膨胀,造成设备或 容器首先发生物理性爆炸,随后形成爆炸性混合物再发生化 学爆炸。 上述防止形成爆炸性混合物的基本对策在实际运用 时,应与有关的防火规范及具体工艺技术规程相结全,还需 应用消防燃烧学、建筑防火、电气防火及现代灭火设施等专 业知识,才能制定出具体可行的措施(百考试题注册安全工 程师) 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细 请访问 www.100test.com