

注册监理工程师考试辅导：路面现场监理工作监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/545/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E7_9B_91_E7_c59_545581.htm 沥青路面施工现场监理的工作不光是需要负责测温,测厚度,旁站其机械碾压还应对如下事项予以重视和负责: 1.摊铺前检查路面清扫工作,至少摊铺机前方50--100M应清扫到位.路缘石边乳化沥青涂抹也应及时和到位.坚决不允许出现料等人的现象! 2.检查切缝,摊铺机的amp.熨平板预热. 3.胶轮后面一定要有人及时擦油.专人负责到岗到位. 4.料车坚决不允许在通道和桥面上刹车调头,在路上不允许其超速.一般我的标段我是规定在40码. 5.熟悉现场各机械的性能. 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com