建筑工程里刚性屋面渗漏的原因及预防措施注册建筑师考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/550/2021_2022__E5_BB_BA__ E7 AD 91 E5 B7 A5 E7 c57 550060.htm 目前屋面漏雨已成 为常见的通病,但屋面漏雨是可以防治的。本文叙述防水等 级为 级的刚性屋面防水问题。1刚性屋面渗水的原因 级 防水屋面中的刚性防水作法,就是将细石混凝土铺展在屋面 上,其施工方便,造价低廉,但由于与结构层粘结成整体, 在温差的影响下因胀缩不一,防水层易被拉裂而漏水,防水 性能较差。 据全国主要城市气象资料表明, 我国同一城市的 常年温差都很大,且屋面裸露于空间,其温度超过气象资料 的数字。同一天的气温有时也相差很大。在夏季有时屋面温 差可达30 , 混凝土的热膨胀是形成裂缝的原因。 另外, 外 力的作用也是造成混凝土开裂的重要原因,例如在地基沉降 、屋面雪荷载、墙面风荷载的作用下屋面基层会发生位移和 变形。一旦基层变形,结构应力也发生变化,这些变化往往 集中在屋面板的支承处、屋脊处。 2 提高刚性防水屋面质量 的措施 2.1 精心设计 采取将大化小、以小拼大、刚柔相济、 以柔补刚的方法,提高刚性防水屋面的防水效果。将大面积 的屋面按一定要求分割为若干小块,小块之间的分格缝用弹 塑性密封材料填充密实。分格缝皮设在屋面板的支承端或屋 面的转折处(如屋脊),以及防水层与突出屋面结构的交接 处,并与板缝对齐。刚性屋面一般用细石混凝土作防水层。 加入收藏厚度不应小于40mm,细石混凝土强度等级不应小 于C20,配置的双向钢筋网片,一般用 4@200mm,保护层 厚度不应小于10mm。结构找坡,坡度以2%~3%为宜。屋面

每个开间留横向伸缩缝,屋脊处留纵向伸缩缝,纵横间距不 宜大于6m,或一间一分割,分割面积以不超过36平方米为宜 。其缝宽一般为20mm。双向钢筋网片在分格缝处应断开,防 水层与山墙、女儿墙交接处亦应留30mm的缝隙。在分格缝中 , 用密封材料封严 , 其上再覆盖卷材 , 使刚性防水层在使用 过程中成一个整体。 另外,应在防水层与屋面基层之间设隔 离层,使屋面基层和防水层的变形互不约束,以保证防水层 在长期使用中的整体性。隔离层可采用纸筋灰、麻刀灰、低 强度等级的砂浆、干铺卷材等,例如粘土砂浆隔离层的配合 比为石灰膏:砂:粘土=1:2.4:3.6,隔离层厚为10~20mm ;石灰砂浆隔离层配合比为石灰膏:砂=1:4,隔离层厚度 为10~20mm;也可在水泥砂浆找平层上铺卷材隔离层。2.2 有序施工,严格把关(1)基层板为预制板时,预制板必须 合乎质量要求,按规定坐浆,摆平放牢,板缝大小一致,两 板板底缝宽不大于20mm,两板板面应成一个平面。嵌缝前清 除板缝间杂物,嵌缝时预制板的湿润应处于饱和状态,备好 板缝底模后用1:2.5纯水泥浆刷一次,再用C30细石混凝土分 二次嵌缝,并浇捣密实。终凝后再用1:2.5纯水泥浆灌浆。多 孔板端头缝也按此法进行。嵌缝后应湿养护2~3d方可进行下 道工序。(2)隔离层施工前应将嵌缝后的基层板板面清扫 干净,洒水湿润,以无积水为度。若以水泥砂浆找平层上铺 卷材作隔离层,则用1:3水泥砂浆将结构层找平,并压实抹 光养护,再在找平层上铺一层3~8mm干细砂滑动层,其上干 铺一层卷材,搭接缝用热沥青胶封严。(3)屋面细石混凝 土施工前应清除隔离层表面杂物,检查隔离层质量及平整度 、排水坡度和完整性。支分格缝模条(模条上宽下窄),模

条高度比防水混凝土高出20mm,以便取模条,钢筋网片应严 格控制在混凝土厚的2/3上面。绑扎钢筋网片时,应防止破坏 隔离层。混凝土浇筑按"先远后近,先高后低"的原则进行。 用中小型平板振捣器振捣密实,滚压平整,随捣随抹,分3 ~5次压光。最后一次压光后,要求表面平整光滑,不起砂, 不起层,浇筑中不得加干水泥或水。 每一个分格板块范围内 的细石混凝土必须一次浇筑完成,不得留施工缝。 刚性防水 层施工时,气温以5~35 为宜,避免在烈日或零下温度中施 工。(4)细部节点施工。在混凝土初凝以前,应及时将分 格模条取出,并将两边松动的混凝土补压整平,将分格缝基 层清理干净并涂刷基层处理剂。分格缝下部2/3嵌背衬材料, 上部1/3嵌填密封材料,嵌好后用卷材覆盖。 若有管道穿过屋 面,则基层预制板应改为现浇,首先将管道装好,现浇时装 好刚性防水套管。浇细石混凝土时,管道与防水层交接处应 留宽和深各20mm左右的缝隙,缝内用密封材料嵌填密实。 (5)施工后应及时覆盖草袋,浇水养护。在养护初期应使防 水层表面充分湿润,养护时间一般不应少于14d,养护期间不 得进行下道工序施工。 1996年湖北荆玻集团工程20m跨度厂 房刚性细石混凝土防水屋面按上述方法设计施工,使用至今 未发生渗漏。 百考试题注册建筑师站点 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com