

2009年二级建造师《建筑实务》案例练习题(25)二级建造师考试PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/553/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_553686.htm

场景(二十五)某高层住宅楼钢筋混凝土剪力墙结构，采用地板辐射采暖。现进行装修施工，主要项目有：室内房间墙面抹石灰砂浆；厨卫墙面贴面砖；塑钢窗安装，窗玻璃为中空玻璃；室外墙面抹水泥砂浆，并涂饰彩色涂料。施工中监理工程师发现本工程存在以下质量问题：(1)塑钢窗框与墙体间缝隙处理错误；(2)外墙面在涂饰涂料前未涂刷底漆。根据场景(二十五)，作答下列题目。1

1. 本工程内墙面所贴面砖，宜采用的陶瓷面砖品种是()。A. 劈离砖 B. 有釉陶质砖 C. 炻质砖 D. 釉面陶瓷墙地砖
2. 下列管材中适用于地板辐射采暖系统的盘管的是()。A. PVC-U管 B. PEX管 C. 铝塑复合管 D. PP-R管
3. 本工程中，塑钢窗框与墙体固定时，应采用的方法是()。A. 采用蚬料膨胀螺钉固定在胶黏的圆木楔上 B. 采用木螺钉固定在胶黏的圆木楔上 C. 采用木螺钉固定在防腐木砖上 D. 采用塑料膨胀螺钉直接固定于墙上
4. 下列塑钢窗框与墙体间缝隙的处理，错误的是()。A. 采用水泥砂浆填嵌密实 B. 采用闭孔弹性材料填嵌密实 C. 表面采用密封胶密封 D. 密封胶表面光滑、顺直、无裂纹
5. 本工程中的窗玻璃采用了中空玻璃，它有很多优点，但一般不包括()。A. 隔声性好 B. 保温隔热性好 C. 安全性好 D. 不会结露
6. 本工程中室外墙面水泥砂浆抹灰层抹完后，为保护成品，应在湿润条件下养护，具体要求是()。A. 一般应在抹灰12h后进行养护 B. 一般应在抹灰24h后进行养护 C. 养

护温度不低于0 D . 养护时间宜不少于3d。7 . 外墙面在涂饰涂料前 , 应涂刷()封闭底漆。A . 防水B . 防腐C . 抗酸D . 抗碱8 . 在抹灰面上涂饰涂料的方法有多种 , 但其中不包括() : A . 喷涂法B . 滚涂法C . 擦涂法D . 刷涂法9 . 根据《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) , 对施工的强制性条文不包括()。A . 严禁损坏房屋原有绝热设备B . 严禁损坏受力钢筋C . 严禁超负荷集中堆放物品D . 严禁拆改原有墙体10 . 民用建筑工程根据控制室内环境污染的要求划分为 、 类建筑 , 该住宅楼为 类建筑工程。有关规定是 : 1类民用建筑工程室内装修采用的无机非金属装修材料必须为()。A . A类B . B类C . E1类D . E2类

参考答案 : 1 . B 2 . B 3 . D 4 . A 5 . C 6 . B 7 . D 8 . C 9 . D 10 . A

100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com